



2595FB39A0050E

Fabricant Numéro d'article:	2595FB39A0050E
Fabricant / marque	Johanson Technology
Partie de la description:	BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD
Feuilles de données:	2595FB39A0050E.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb par dérogation / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 13500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

2595FB39A0050E 100% New Original 13500 pcs en stock, Trouver le prix 2595FB39A0050E, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter 2595FB39A0050E Johanson Technology avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ 2595FB39A0050E: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 2595FB39A0050E

Numéro d'article	2595FB39A0050E	Fabricant / marque	Johanson Technology
Séries	-	Perte de retour (Min)	11.7dB, 9.5dB
Différence de phase	180° ±10°	Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	1008 (2520 Metric), 6 PC Pad	Autres noms	712-1405-6
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Perte d'insertion (Max)	3.2dB, 3.3dB	Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / 50 Ohm
Gamme de fréquences	2.5GHz ~ 2.69GHz, 2.469GHz ~ 2.69GHz	Description détaillée	RF Balun 2.5GHz ~ 2.69GHz, 2.469GHz ~ 2.69GHz 50 / 50 Ohm 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
Quantité en stock	13500 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb par dérogation / conforme RoHS

Mots-clés associés à 2595FB39A0050E

Johanson Technology 2595FB39A0050E	Pièce 2595FB39A0050E	Prix 2595FB39A0050E	Distributeur 2595FB39A0050E
2595FB39A0050E Technique	Stock 2595FB39A0050E	Inventaire 2595FB39A0050E	Fournisseur 2595FB39A0050E
Commande en ligne 2595FB39A0050E	Demande 2595FB39A0050E	2595FB39A0050E Image	2595FB39A0050E Picture
2595FB39A0050E pdf	Fiche technique 2595FB39A0050E	Fiche technique 2595FB39A0050E	Fiche technique 2595FB39A0050E pdf
Télécharger la fiche technique 2595FB39A0050E	Fabricant Johanson Technology	Johanson Technology 2595FB39A0050E	Johanson 2595FB39A0050E
Johanson Technology Inc. 2595FB39A0050E			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>RFBLN1608050AM8T62 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009594-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2597M-3.3 La description: 2597M-3.3 NS SOP8 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2606 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2593A20 La description: Fabricants: SKYWORKS En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1524B1 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0015E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3700BL15B100E La description: BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 3200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1526 La description: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7400 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>RFBLN2012090A1T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 106000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>259A9872P2 La description: 259A9872P2 DIP 99 Fabricants: DIP En stock: Nouvel original, stock 2677 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2594HM-ADJ La description: NS SOP8 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2868 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>C6058NL La description: IC CHIP Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2657 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>RFXF6553-TR13 La description: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ Fabricants: RFMD En stock: Nouvel original, stock 2602 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2595FB16A0100E La description: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BAL-CW1250D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 6SMD Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>HHM1906A1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>259A9871P3 La description: 259A9871P3 INTERSIL ZIP9 Fabricants: INTERSIL En stock: Nouvel original, stock 2859 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2720 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2595FB39A0050T La description: 2595FB39A0050T JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 96000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ATB2012-75011-T000 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 51500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BD0826J50200AHF La description: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2345FB39A0050E La description: BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 11100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1726P1 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 9900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BALF-NRG-01D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 14900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2500BL14M100T La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 11000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1520A2 La description: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK En stock: Nouvel original, stock 74000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABACT0063 La description: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2789 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>HHM1711E1 La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>259A9873P4 La description: 259A9873P4 TO-11P 99 Fabricants: TO-11P En stock: Nouvel original, stock 2810 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1521 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong