



2450BP15E0100E

Fabricant Numéro d'article:	2450BP15E0100E
Fabricant / marque	Johanson Technology
Partie de la description:	FILTER BANDPASS 2.4GHZ
Feuilles de données:	2450BP15E0100E.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 6700 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

2450BP15E0100E 100% Nouveaux originaux 6700 en stock, Trouver 2450BP15E0100E Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 2450BP15E0100E Johanson Technology avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 2450BP15E0100E: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 2450BP15E0100E

Numéro d'article	2450BP15E0100E	Fabricant / marque	Johanson Technology
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0805 (2012 Metric), 4 PC Pad	Emballage	Cut Tape (CT)
Type de montage	Surface Mount	La fréquence	2.45GHz Center
Taille / Dimension	0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)	Hauteur (max)	0.026" (0.65mm)
Perte d'insertion	1.5dB	Type de filtre	Band Pass
Bande passante	100MHz	Ondulation	-
Autres noms	712-1081-1	Quantité en stock	6700 pcs Stock
Catégorie	Filtres > Filtres RF	La description	FILTER BANDPASS 2.4GHZ
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à 2450BP15E0100E

Johanson Technology 2450BP15E0100E	Partie 2450BP15E0100E	Prix 2450BP15E0100E	Distributeur 2450BP15E0100E
2450BP15E0100E technique	Action 2450BP15E0100E	2450BP15E0100E Inventaire	2450BP15E0100E Fournisseur
Commande en ligne 2450BP15E0100E	2450BP15E0100E Enquête	Image 2450BP15E0100E	2450BP15E0100E Image
2450BP15E0100E pdf	Fiche technique 2450BP15E0100E	Fiche technique 2450BP15E0100E	2450BP15E0100E pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 2450BP15E0100E	Johanson Technology Fabricant	Johanson Technology 2450BP15E0100E	Johanson 2450BP15E0100E
Johanson Technology Inc. 2450BP15E0100E			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>2450BM14E0003T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BM14A0002T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15K0005T La description: 2450FB15K0005T JOHANSON SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BP15P0100E La description: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 11900 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BL15B050E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 5500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BP39C100CE La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450AT43D100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 32200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450AT43A100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450AT43H0100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450AT44A100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15K0008T La description: 2450FB15K0008T JOHANSON SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BP39C100BE La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BP18C100CE La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2450FB14K0002E La description: 2450FB14K0002E JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BP39D100CE La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450FB15L0001E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB14K0001E La description: 2450FB14K0001E JOHANSON Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 23500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15K0005E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BM15A0015E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BP07A0100T La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 50000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450AT45A100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8200 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BP15H0100E La description: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15K0002 La description: 2450FB15K0002 JOHANSON Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 32200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BL15B200E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BM15A0002E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15L0001T La description: 2450FB15L0001T JOHANSON SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 11000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450BP15B100E La description: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>2450BL15B100E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15M0001E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450AT43F0100E La description: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong