



5512BL15B100E

Fabricant Numéro d'article:	5512BL15B100E
Fabricant / marque	Johanson Technology
Partie de la description:	BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805
Feuilles de données:	5512BL15B100E.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb par dérogation / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 4000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

5512BL15B100E 100% New Original 4000 pcs en stock, Trouver le prix 5512BL15B100E, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter 5512BL15B100E Johanson Technology avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ 5512BL15B100E: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 5512BL15B100E

Numéro d'article	5512BL15B100E	Fabricant / marque	Johanson Technology
Séries	5512	Perte de retour (Min)	9.5dB
Différence de phase	180° ±10°	Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	0805 (2012 Metric)	Autres noms	712-1062-6
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Perte d'insertion (Max)	1.0dB	Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / 100 Ohm
Gamme de fréquences	5.15GHz ~ 5.875GHz	Description détaillée	RF Balun 5.15GHz ~ 5.875GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)
Quantité en stock	4000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb par dérogation / conforme RoHS

Mots-clés associés à 5512BL15B100E

Johanson Technology 5512BL15B100E	Pièce 5512BL15B100E	Prix 5512BL15B100E	Distributeur 5512BL15B100E
5512BL15B100E Technique	Stock 5512BL15B100E	Inventaire 5512BL15B100E	Fournisseur 5512BL15B100E
Commande en ligne 5512BL15B100E	Demande 5512BL15B100E	5512BL15B100E Image	5512BL15B100E Picture
5512BL15B100E pdf	Fiche technique 5512BL15B100E	Fiche technique 5512BL15B100E	Fiche technique 5512BL15B100E pdf
Télécharger la fiche technique 5512BL15B100E	Fabricant Johanson Technology	Johanson Technology 5512BL15B100E	Johanson 5512BL15B100E
Johanson Technology Inc. 5512BL15B100E			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>55199 La description: 55199 DELCO ZIP Fabricants: DELCO En stock: Nouvel original, stock 2852 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CX2045LNLT La description: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2670 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0900BL18B200E La description: JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5511B102A La description: INTEL BGA Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 2894 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ATB2012-75011-T000 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 51500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711D1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 28500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ATB3225-75011CT-001 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2606 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB15K0005E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BALF-2690-02D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 4UFBGA FCBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BAL-2690D3U La description: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 11800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP2ABN7514TL La description: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFBLN1608050AM8T62 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FI212C245033-T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5515BP15B725E La description: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>551-0207 La description: Fabricants: Original Manufacturer En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5515BP15C1020E La description: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2631 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E La description: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 95600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5510LQ La description: 5510LQ MICROSEMI QFN Fabricants: MICROSEMI En stock: Nouvel original, stock 2654 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LFB182G45BG5D920 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5512/BPA La description: 5512/BPA S CDIP8 Fabricants: S En stock: Nouvel original, stock 2703 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1903A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2720 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5515BP15B730E La description: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2890 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1733B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>551-0407 La description: Fabricants: DIALIGHT En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>551-0407F La description: Fabricants: DIALIGHT En stock: Nouvel original, stock 2837 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABACT0063 La description: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2789 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MABAES0029 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 30000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5512BL15B100E La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5513969 La description: 5513969 MICROCHIP QFN40 Fabricants: MICROCHIP En stock: Nouvel original, stock 2652 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong