



D5DA942M5K2G6-Z

Fabricant Numéro d'article:	D5DA942M5K2G6-Z
Fabricant / marque	Taiyo Yuden
Partie de la description:	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
Feuilles de données:	D5DA942M5K2G6-Z(1).pdf D5DA942M5K2G6-Z(2).pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 22900 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

D5DA942M5K2G6-Z 100% Nouveaux originaux 22900 en stock, Trouver D5DA942M5K2G6-Z Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez D5DA942M5K2G6-Z Taiyo Yuden avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ D5DA942M5K2G6-Z: Info@IC-Components.com

Les spécifications de D5DA942M5K2G6-Z

Numéro d'article	D5DA942M5K2G6-Z	Fabricant / marque	Taiyo Yuden
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	8-SMD, No Lead	Emballage	Original-Reel®
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Diplexer 882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz 8-SMD, No Lead
Bandes de fréquences (Low / High)	882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz	Bande Haute Atténuation (min / max dB)	48dB / 60dB
Perte de retour (Low Band / High Band)	-	Low Band Atténuation (min / max dB)	50dB / 57dB
Autres noms	587-4695-6	Quantité en stock	22900 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Diplexeurs RF	La description	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à D5DA942M5K2G6-Z

Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	Partie D5DA942M5K2G6-Z	Prix D5DA942M5K2G6-Z	Distributeur D5DA942M5K2G6-Z
D5DA942M5K2G6-Z technique	Action D5DA942M5K2G6-Z	D5DA942M5K2G6-Z Inventaire	D5DA942M5K2G6-Z Fournisseur
Commande en ligne D5DA942M5K2G6-Z	D5DA942M5K2G6-Z Enquête	Image D5DA942M5K2G6-Z	D5DA942M5K2G6-Z Image
D5DA942M5K2G6-Z pdf	Fiche technique D5DA942M5K2G6-Z	Fiche technique D5DA942M5K2G6-Z	D5DA942M5K2G6-Z pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique D5DA942M5K2G6-Z	Taiyo Yuden Fabricant	Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z La description: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5RB942M5E1CF-Z La description: DUPLXER BAND 8 BAL Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 21900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACMD-7402-TR1 La description: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 26000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202500DT-9032A1 La description: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6DA2G132K2D9-Z La description: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8026A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8126A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 59900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5121C1 La description: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 44500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SD25-1950R9JUA1 La description: DUPLXER SAW 8SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 50000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8048A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 110000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6PF1G960M3B6-Z La description: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 14900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8017A1 La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>D5DA942M5K2S2-ZA La description: D5DA942M5K2S2-ZA TAIYO SMD Fabricants: TAIYO En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5PF740M0M3R9-Z La description: DUPLXER 2016 CSSD BAND 17 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 36000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9108A1 La description: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 58000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SD25-1950R9JUBQ1 La description: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SD25-0836R9JUBM1 La description: DUPLXER SAW 8SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 5600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z La description: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ACMD-7403-TR1 La description: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFDIP2520080TM0T62 La description: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 1008 Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 18000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACMD-6126-TR1 La description: DUPLXER FBAR Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FI212P085909-T La description: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 39000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8130A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPX205950MT-7110A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX315950DT-5006C1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 47800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI212P089213-T La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6PE2G140P3AW-Z La description: SAW DUPLXER 2016 CSSD BAND 1 BA Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>D5DA881M5K2E4-Z La description: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5031A1 La description: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 32000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI212P085912-T La description: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 27000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong