



HY92-12LF

Fabricant Numéro d'article:	HY92-12LF
Fabricant / marque	Skyworks Solutions, Inc.
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC
Feuilles de données:	HY92-12LF(1).pdf HY92-12LF(2).pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 5600 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

HY92-12LF 100% Nouveaux originaux 5600 en stock, Trouver HY92-12LF Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez HY92-12LF Skyworks Solutions, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ HY92-12LF: Info@IC-Components.com

Les spécifications de HY92-12LF

Número d'article	HY92-12LF	Fabricant / marque	Skyworks Solutions, Inc.
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Emballage	Original-Reel®
Package composant fournisseur	8-SOIC	Description détaillée	RF Directional Coupler General Purpose 880MHz ~ 960MHz 4W 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
La fréquence	880MHz ~ 960MHz	Puissance - Max	4W
Perte d'insertion	0.4dB	Perte de retour	26dB
Applications	General Purpose	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	-	Isolement	25dB
Autres noms	863-1249-6	Quantité en stock	5600 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF	La description	RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à HY92-12LF

Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF	Partie HY92-12LF	Prix HY92-12LF	Distributeur HY92-12LF
HY92-12LF technique	Action HY92-12LF	HY92-12LF Inventaire	HY92-12LF Fournisseur
Commande en ligne HY92-12LF	HY92-12LF Enquête	Image HY92-12LF	HY92-12LF Image
HY92-12LF pdf	Fiche technique HY92-12LF	Fiche technique HY92-12LF	HY92-12LF pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique HY92-12LF	Skyworks Solutions, Inc. Fabricant	Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF	Skyworks Solutions Inc. HY92-12LF

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>HY97C2051-24 La description: HY97C2051-24 HYNIX DIP Fabricants: HYNIX En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0910CF15B0100E La description: RF DIR COUPLER 860-960MHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1441AWTR La description: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1960BWTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC09-73LF La description: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Fabricants: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC1900A-03S La description: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 20300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TFSC06054125-2113A1 La description: RF DIR COUPLER 2.4GHZ-2.5GHZ SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 127400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1747AWTR La description: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFP-4243 La description: RF DIR COUPLER 120MHZ-230MHZ MOD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C09E2-20S La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 5900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>C3337J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1880MNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1960ENTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HY92-12 La description: HY92-12 AI SOP8 Fabricants: AI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1441DWTR La description: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1G1304-30 La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC25-73LF La description: RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6 Fabricants: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18CN7510TL La description: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A0836ANTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1A1305-3 La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-2.2GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A0902BWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0402A1880ENTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 53200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1960BNTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2337J5020AHF La description: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CPL-WB-01C2 La description: RF DIR COUPL 824MHZ-2.025GHZ FLP Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 10500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>C0810J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 15400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CPL-WB-01D3 La description: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLP Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 340000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>JP520S La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C09P2-03S La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1880BNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 11400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong