



DXP2ABN7514TL

Fabricant Numéro d'article:	DXP2ABN7514TL
Fabricant / marque	Murata Electronics
Partie de la description:	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804
Feuilles de données:	DXP2ABN7514TL.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 3900 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

DXP2ABN7514TL 100% New Original 3900 pcs en stock, Trouver le prix DXP2ABN7514TL, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter DXP2ABN7514TL Murata Electronics avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ DXP2ABN7514TL: Info@IC-Components.com

Les spécifications de DXP2ABN7514TL

Numéro d'article	DXP2ABN7514TL	Fabricant / marque	Murata Electronics
Séries	-	Perte de retour (Min)	-
Différence de phase	-	Emballage	Cut Tape (CT)
Package / Boîte	0804 (2010 Metric), 8 Lead	Autres noms	490-11951-1
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Perte d'insertion (Max)	1.8dB	Impédance - Asymétrique / Balanced	75 / 300 Ohm
Gamme de fréquences	50MHz ~ 870MHz	Description détaillée	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 300 Ohm 0804 (2010 Metric), 8 Lead
Quantité en stock	3900 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS

Mots-clés associés à DXP2ABN7514TL

Murata Electronics DXP2ABN7514TL	Pièce DXP2ABN7514TL	Prix DXP2ABN7514TL	Distributeur DXP2ABN7514TL
DXP2ABN7514TL Technique	Stock DXP2ABN7514TL	Inventaire DXP2ABN7514TL	Fournisseur DXP2ABN7514TL
Commande en ligne DXP2ABN7514TL	Demande DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL Image	DXP2ABN7514TL Picture
DXP2ABN7514TL pdf	Fiche technique DXP2ABN7514TL	Fiche technique DXP2ABN7514TL	Fiche technique DXP2ABN7514TL pdf
Télécharger la fiche technique DXP2ABN7514TL	Fabricant Murata Electronics	Murata Electronics DXP2ABN7514TL	MURATA DXP2ABN7514TL
Murata Electronics North America DXP2ABN7514TL	TOKO / Murata DXP2ABN7514TL		

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>LDM181G9310CC001 La description: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 67100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18CN7510T La description: DXP18CN7510T MURATA SMD Fabricants: MURATA En stock: Nouvel original, stock 2758 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18BN5014TL La description: BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 32000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXP18CN7510TL La description: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009594-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1515B2 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2684 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB212G4005C-001 La description: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 52000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1932A2 La description: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BL15B200E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711D1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 28500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DXP18BN5014T La description: DXP18BN5014T MURATA SMD Fabricants: MURATA En stock: Nouvel original, stock 2752 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD2425J50100AHF La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB15M0001E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1548E1 La description: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2771 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>C6058NL La description: IC CHIP Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2657 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB15K0005E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>C2073 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:4 5SMD MODUL Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 50000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXW21BN7511SL La description: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 47200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABACT0063 La description: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2789 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18BN5014HL La description: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LFB182G45BG5D920 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5400BL15B100E La description: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2694 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1570B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711E1 La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1904A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 158000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BAL-CW1250D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UFBGA FCBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1523B3 La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E La description: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP252690DT-5031A3 La description: TDK SMD Fabricants: TDK En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong