



0896BM15A0001E

Fabricant Numéro d'article:	0896BM15A0001E
Fabricant / marque	Johanson Technology
Partie de la description:	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805
Feuilles de données:	0896BM15A0001E.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 41200 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

0896BM15A0001E 100% Nouveaux originaux 41200 en stock, Trouver 0896BM15A0001E Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 0896BM15A0001E Johanson Technology avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 0896BM15A0001E: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 0896BM15A0001E

Numéro d'article	0896BM15A0001E	Fabricant / marque	Johanson Technology
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0805 (2012 Metric)	Emballage	Tape & Reel (TR)
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Balun 863MHz ~ 928MHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)
Gamme de fréquences	863MHz ~ 928MHz	Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / - Ohm
Différence de phase	180° ±10°	Perte d'insertion (Max)	1.5dB
Perte de retour (Min)	9.5dB	Autres noms	712-1474-2
Quantité en stock	41200 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à 0896BM15A0001E

Johanson Technology 0896BM15A0001E	Partie 0896BM15A0001E	Prix 0896BM15A0001E	Distributeur 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E technique	Action 0896BM15A0001E	0896BM15A0001E Inventaire	0896BM15A0001E Fournisseur
Commande en ligne 0896BM15A0001E	0896BM15A0001E Enquête	Image 0896BM15A0001E	0896BM15A0001E Image
0896BM15A0001E pdf	Fiche technique 0896BM15A0001E	Fiche technique 0896BM15A0001E	0896BM15A0001E pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 0896BM15A0001E	Johanson Technology Fabricant	Johanson Technology 0896BM15A0001E	Johanson 0896BM15A0001E
Johanson Technology Inc. 0896BM15A0001E			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>HHM1524B1 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>LDB182G4510C-110 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 28000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1711E1 La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BAL-2690D3U La description: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 11800 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1715E1 La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1521 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21500 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1932A2 La description: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>MABA-007159-000000 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>MABA-007237-ETC410 La description: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>DXP18BN5014HL La description: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>FI212C245033-T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1520A2 La description: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 74000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>C6058NL La description: IC CHIP Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1526 La description: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>2450FB15L0001E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13400 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1525 La description: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 92300 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>MABA-007871-CT1A40 La description: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1902A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>089M01 La description: 089M01 TI SOP-14 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BAL-NRF01D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>CX2045LNL La description: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>ATB3225-75011CT-001 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>C2042.001NL La description: IC CHIP Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>ATB2012E-75011M-T000 La description: BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>ATB2012-75011-T000 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 51500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BAL-CW1250D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UFBGA FCBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>CX2156NL La description: BALUN 2.3MHZ-2.7GHZ 1:1 5SMD Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>5512BL15B100E La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BD2425N50200AHF La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 52900 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>B0322J5050AHF La description: BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong