



MABA-007871-CT1A40

Fabricant Numéro d'article:	MABA-007871-CT1A40
Fabricant / marque	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Partie de la description:	BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT
Feuilles de données:	MABA-007871-CT1A40.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 9300 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

MABA-007871-CT1A40 100% Nouveaux originaux 9300 en stock, Trouver MABA-007871-CT1A40 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez MABA-007871-CT1A40 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ MABA-007871-CT1A40: Info@IC-Components.com

Les spécifications de MABA-007871-CT1A40

Numéro d'article	MABA-007871-CT1A40	Fabricant / marque	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	6-SMD (5 Leads), Flat Lead	Emballage	Original-Reel®
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Balun 5MHz ~ 3GHz 1:1 6-SMD (5 Leads), Flat Lead
Gamme de fréquences	5MHz ~ 3GHz	Impédance - Asymétrique / Balanced	1:1
Différence de phase	-	Perte d'insertion (Max)	6.0dB
Perte de retour (Min)	-	Autres noms	1465-1306-6
Quantité en stock	9300 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à MABA-007871-CT1A40

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	Partie MABA-007871-CT1A40	Prix MABA-007871-CT1A40	Distributeur MABA-007871-CT1A40
MABA-007871-CT1A40 Fournisseur	MABA-007871-CT1A40 technique	Action MABA-007871-CT1A40	MABA-007871-CT1A40 Inventaire
MABA-007871-CT1A40 Image	Commande en ligne MABA-007871-CT1A40	MABA-007871-CT1A40 Enquête	Image MABA-007871-CT1A40
MABA-007871-CT1A40 pdf datasheet	MABA-007871-CT1A40 pdf	Fiche technique MABA-007871-CT1A40	Fiche technique MABA-007871-CT1A40
Aeroflex Circuit Technology MABA-007871-CT1A40	Téléchargez la fiche technique MABA-007871-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fabricant	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40
M/A-Com Technology Solutions MABA-007871-CT1A40	Aeroflex MABA-007871-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007871-CT1A40
	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	MACOM Technology Solutions MABA-007871-CT1A40	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>MABA-008184-CT1760 La description: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 900 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007237-ETC410 La description: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P W203 La description: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-008482-CF1A40 La description: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009501-CT0071 La description: MABA-009501-CT0071 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-008757-CT1160 La description: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-009573-CF1A40 La description: MABA-009573-CF1A40 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009210-CT1760 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 800 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009594-CF1 La description: MABA-009594-CF1 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 200 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007493-CF4160TR La description: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009487-60HWCA La description: MABA-009487-60HWCA M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007532-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007819-CF48A0 La description: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 14000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-008182-CF1160 La description: MABA-008182-CF1160 M/A-COM SMSMD Fabricants: MA/COM En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007871-CT1A40 La description: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461/W115 La description: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 800 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-008937-TC11T5 La description: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007488-CT9550 La description: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009231-CT1A4B La description: MABA-009231-CT1A4B M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P-W203 La description: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007159-000000 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009412-CF1BC0 La description: MABA-009412-CF1BC0 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007493-CF4160 La description: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P/W195 La description: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-009005-CF1A40 La description: MABA-009005-CF1A40 M/A-COM SM164-SMD Fabricants: MA/COM En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009488-61HWCA La description: MABA-009488-61HWCA MACOM SM22 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441PT018 La description: MAB8441PT018 PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007327-CT1A40 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007236-C16423 La description: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong