

DXW21BN7511TL

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fabricant Numéro d'article: | DXW21BN7511TL |
| Fabricant / marque | Murata Electronics |
| Partie de la description: | BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 |
| Feuilles de données: | DXW21BN7511TL.pdf |
| État sans plomb / État RoHS: |  Sans plomb / conforme RoHS |
| Etat du stock: | Nouvel original, stock 58800 disponible. |
| Bateau de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[OBTENIR UN DEVIS](#)

DXW21BN7511TL 100% New Original 58800 pcs en stock, Trouver le prix DXW21BN7511TL, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter DXW21BN7511TL Murata Electronics avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ DXW21BN7511TL: Info@IC-Components.com































Les spécifications de DXW21BN7511TL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Numéro d'article | DXW21BN7511TL | Fabricant / marque | Murata Electronics |
| Séries | - | Perte de retour (Min) | - |
| Différence de phase | - | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 490-7744-6 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Perte d'insertion (Max) | 1.0dB | Impédance - Asymétrique / Balanced | 75 / 75 Ohm |
| Gamme de fréquences | 50MHz ~ 870MHz | Description détaillée | RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| Quantité en stock | 58800 pcs Stock | Catégorie | RF / IF et RFID > Balun |
| La description | BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme RoHS |

Mots-clés associés à DXW21BN7511TL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Murata Electronics DXW21BN7511TL | Pièce DXW21BN7511TL | Prix DXW21BN7511TL | Distributeur DXW21BN7511TL |
| DXW21BN7511TL Technique | Stock DXW21BN7511TL | Inventaire DXW21BN7511TL | Fournisseur DXW21BN7511TL |
| Commande en ligne DXW21BN7511TL | Demande DXW21BN7511TL | DXW21BN7511TL Image | DXW21BN7511TL Picture |
| DXW21BN7511TL pdf | Fiche technique DXW21BN7511TL | Fiche technique DXW21BN7511TL | Fiche technique DXW21BN7511TL pdf |
| Télécharger la fiche technique DXW21BN7511TL | Fabricant Murata Electronics | Murata Electronics DXW21BN7511TL | MURATA DXW21BN7511TL |
| Murata Electronics North America DXW21BN7511TL | TOKO / Murata DXW21BN7511TL | | |

Vous pouvez également être intéressé par:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>HMM1732B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>CX2045LNLT La description: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2670 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>HMM1548E1 La description: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2771 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>HMM1779B1 La description: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2860 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450FB15L0001E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>MABA-009594-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>HMM1523B3 La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>RFBLN2012090BM5T25 La description: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 15300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2720 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BL15B200E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>HMM1907B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>0900BL18B200E La description: JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>TP-103-PIN La description: BALUN 500KHZ-1GHZ 50/200 6FLTPAK Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2891 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BM14A0002T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>MABACT0062 La description: BALUN 3MHZ-200MHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2720 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DXP18BN5014HL La description: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>5512BL15B100E La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>HMM1520 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 45000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BD0826J50200AHF La description: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B0430J50100AHF La description: BALUN 400MHZ-3000MHZ 50/100 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2720 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>CX2041NLT La description: Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2749 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>HMM1521 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450FB39C100E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 48000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>MABA-010125-TC1113 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2615 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>MABA-007159-000000 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>5400BL15B100E La description: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2694 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3600BL14M050T La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>HMM1733B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>HMM1726P1 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 9900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DXW21BN7511SL La description: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 47200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong