



X9315UPI

| | |
|------------------------------|---|
| Fabricant Numéro d'article: | X9315UPI |
| Fabricant / marque | Intersil |
| Partie de la description: | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP |
| Feuilles de données: | X9315UPI.pdf |
| État sans plomb / État RoHS: | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Etat du stock: | Nouvel original, stock 4900 disponible. |
| Bateau de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[OBTENIR UN DEVIS](#)

X9315UPI 100% Nouveaux originaux 4900 en stock, Trouver X9315UPI Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez X9315UPI Intersil avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ X9315UPI: Info@IC-Components.com































Les spécifications de X9315UPI

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Numéro d'article | X9315UPI | Fabricant / marque | Intersil |
| Séries | XDCP™ | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numéro de pièce de base | X9315 | Package / Boîte | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Emballage | Tube | Package composant fournisseur | 8-PDIP |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Description détaillée | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP |
| Caractéristiques | - | Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Configuration | Potentiometer | Tolérance | ±20% |
| Nombre de circuits | 1 | Tension - Alimentation | 5V |
| Type de mémoire | Non-Volatile | Résistance (Ohms) | 50k |
| Taper | Linear | Nombre de robinets | 32 |
| Coefficient de température (Typ) | ±300 ppm/°C | Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 200 |
| Quantité en stock | 4900 pcs Stock | Catégorie | Circuits intégrés (ci) > Acquisition de données - potentiomètres numériques |
| La description | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |

Mots-clés associés à X9315UPI

| | | | |
|---|--|--|--|
| Intersil X9315UPI | Partie X9315UPI | Prix X9315UPI | Distributeur X9315UPI |
| X9315UPI technique | Action X9315UPI | X9315UPI Inventaire | X9315UPI Fournisseur |
| Commande en ligne X9315UPI | X9315UPI Enquête | Image X9315UPI | X9315UPI Image |
| X9315UPI pdf | Fiche technique X9315UPI | Fiche technique X9315UPI | X9315UPI pdf datasheet |
| Téléchargez la fiche technique X9315UPI | Intersil Fabricant | Intersil X9315UPI | |

Vous pouvez également être intéressé par:

| | | |
|---|---|--|
|  <p>X9315WMI-ZT1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WMI-2.7 La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9315WMI-2.7T La description: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 8800 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X93154UM8I-3 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WMI-2.7T2 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X93156UM8I-Z-2.7 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 16500 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315WMI-T1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X93154UM8I-Z-3T1 La description: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X93154UM8I-Z-3 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315UP La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 21800 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315UM-2.7T1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WMI-Z-2.7 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315WS La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WP La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WMI-Z La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X93154U8I-Z-3T1 La description: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-TDFN Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9315WMI-2.7T1 La description: X9315WMI-2.7T1 XICOR MSOP-8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315UMI-Z-2.7T1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 11500 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315TSZ La description: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X93154UPD La description: X93154UPD XICOR DIP-8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X93155UM8I-T1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315WMI La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X9315W La description: X9315W XICOR SOP Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WMI-Z-2.7T1 La description: IC POT DGTL 10K OHM 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 12500 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9315UF-2.7T1 La description: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WM-2.7 La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9314WZ La description: X9314WZ INTERSIL SOP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X93154UP La description: X93154UP XICOR DIP-8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315UMI-2.7T1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 6900 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9315WPIZ La description: X9315WPIZ INTERSIL DIP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 5700 disponible. Citation: RFQ</p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong