



CP0805B0902AWTR

Fabricant Numéro d'article:	CP0805B0902AWTR
Fabricant / marque	AVX Corporation
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805
Feuilles de données:	CP0805B0902AWTR.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 35500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

CP0805B0902AWTR 100% Nouveaux originaux 35500 en stock, Trouver CP0805B0902AWTR Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez CP0805B0902AWTR AVX Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ CP0805B0902AWTR: Info@IC-Components.com

Les spécifications de CP0805B0902AWTR

Numéro d'article	CP0805B0902AWTR	Fabricant / marque	AVX Corporation
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0805 (2012 Metric)	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package composant fournisseur	0805	Description détaillée	RF Directional Coupler GSM 890MHz ~ 915MHz 21 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
La fréquence	890MHz ~ 915MHz	Puissance - Max	3W
Perte d'insertion	0.25dB	Perte de retour	-
Applications	GSM	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	21 ± 1dB	Isolément	-
Quantité en stock	35500 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF
La description	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805	État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS

Mots-clés associés à CP0805B0902AWTR

AVX Corporation CP0805B0902AWTR	Partie CP0805B0902AWTR	Prix CP0805B0902AWTR	Distributeur CP0805B0902AWTR
CP0805B0902AWTR technique	Action CP0805B0902AWTR	CP0805B0902AWTR Inventaire	CP0805B0902AWTR Fournisseur
Commande en ligne CP0805B0902AWTR	CP0805B0902AWTR Enquête	Image CP0805B0902AWTR	CP0805B0902AWTR Image
CP0805B0902AWTR pdf	Fiche technique CP0805B0902AWTR	Fiche technique CP0805B0902AWTR	CP0805B0902AWTR pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique CP0805B0902AWTR	AVX Corporation Fabricant	AVX Corporation CP0805B0902AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B0902AWTR

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>CP0805A2442EWTR La description: CP0805A2442EWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B0942ASTR La description: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603B2442BWTR La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 165000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B1890CWTR La description: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0902BWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 14200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B1441CWTR La description: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603B1880AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A2550FNTR La description: CP0603A2550FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B1441AWTR La description: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CP0807 La description: CP0807 NS SOP-20 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A1842DWTR La description: CP0805A1842DWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603B2442BSTR La description: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A1880BWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B1765AW La description: CP0805B1765AW AVX 12061765 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603B1747CSTR La description: CP0603B1747CSTR AVX SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0902CWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B2442BWTR La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B0897CWTR La description: CP0805B0897CWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603V1880BNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 45000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A5385FNTR La description: CP0603A5385FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 9000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B0947CWTR La description: CP0805B0947CWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603D0881ASTR La description: CP0603D0881ASTR AVX 603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0965AWTR La description: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 7800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B1747AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A1960DWTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603B1880ASTR La description: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B1765AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 22300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B0897BWTR La description: CP0805B0897BWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603V0836CNTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 90000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong