



### 3386X-1-501LF

Fabricant Numéro d'article:	3386X-1-501LF
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Feuilles de données:	3386X-1-501LF.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1800 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

3386X-1-501LF 100% Nouveaux originaux 1800 en stock, Trouver 3386X-1-501LF Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 3386X-1-501LF Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 3386X-1-501LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Les spécifications de 3386X-1-501LF

Numéro d'article	3386X-1-501LF	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	Trimpot® 3386 - Sealed	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Emballage	Tube	Type de montage	Through Hole
Description détaillée	500 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Side Adjustment	Taille / Dimension	Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
style de raccordement	PC Pins	Tolérance	±10%
Coefficient de température	±100ppm/°C	Type d'ajustement	Side Adjustment
Puissance (Watts)	0.5W, 1/2W	Matériel Resistive	Cermet
Nombre de tours	1	La résistance	500 Ohms
Autres noms	3386X-1-501LF-ND 3386X-501LF 3386X1501LF	Quantité en stock	1800 pcs Stock
Catégorie	Potentiomètres, résistances variables > Potentiomètres de tondeuse	La description	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

### Mots-clés associés à 3386X-1-501LF

Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Partie 3386X-1-501LF	Prix 3386X-1-501LF	Distributeur 3386X-1-501LF
3386X-1-501LF technique	Action 3386X-1-501LF	3386X-1-501LF Inventaire	3386X-1-501LF Fournisseur
Commande en ligne 3386X-1-501LF	3386X-1-501LF Enquête	Image 3386X-1-501LF	3386X-1-501LF Image
3386X-1-501LF pdf	Fiche technique 3386X-1-501LF	Fiche technique 3386X-1-501LF	3386X-1-501LF pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 3386X-1-501LF	Bourns, Inc. Fabricant	Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Bourns Inc. 3386X-1-501LF
J.W. Miller / Bourns 3386X-1-501LF			

### Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>338728-6</b> <b>La description:</b> CONN HEADER 6POS DL VERT SMD <b>Fabricants:</b> Agastat Relays / TE Connectivity <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00225-A1</b> <b>La description:</b> 338S00225-A1 APPLE BGA <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 10200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-103LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-200LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 12600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-504LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-502LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>338S00026</b> <b>La description:</b> 338S00026 Dialog BGA <b>Fabricants:</b> Dialog Semiconductor <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-500LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00227-A0</b> <b>La description:</b> 338S00227-A0 APPLE BGA <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-202LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>338S00021</b> <b>La description:</b> 338S00021 Dialog BGA <b>Fabricants:</b> Dialog Semiconductor <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0261</b> <b>La description:</b> 338S0261 APPLE QFN <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386W-1-103LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0310</b> <b>La description:</b> 338S0310 APPLE QFN28 <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 5300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-203LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386V-1-501</b> <b>La description:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-201LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-501LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0394</b> <b>La description:</b> 338S0394 APPLE QFN <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 12200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386V-1-502LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-502LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-503</b> <b>La description:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00203</b> <b>La description:</b> 338S00203 APPLE BGA <b>Fabricants:</b> APPLE <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-204LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386W-1-503LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-105LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-104LF</b> <b>La description:</b> TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-GE2-103LF</b> <b>La description:</b> 3386X-GE2-103LF BOURNS NA <b>Fabricants:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00132-A1</b> <b>La description:</b> 338S00132-A1 ST QFN <b>Fabricants:</b> ST <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>338S0353</b> <b>La description:</b> 338S0353 INFINEON BGA <b>Fabricants:</b> International Rectifier (Infineon Technologies) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong