

IMAGE NOT AVAILABLE



## LM556CM/NOPB

<b>Fabricant Numéro d'article:</b>	LM556CM/NOPB
<b>Fabricant / marque</b>	N/A
<b>Partie de la description:</b>	IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC
<b>Feuilles de données:</b>	
<b>État sans plomb / État RoHS:</b>	Sans plomb / conforme RoHS
<b>Etat du stock:</b>	Nouvel original, stock 2869 disponible.
<b>Bateau de:</b>	Hong Kong
<b>Manière d'expédition:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

**LM556CM/NOPB** 100% New Original 2869 pcs en stock, Trouver le prix LM556CM/NOPB, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter LM556CM/NOPB avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ LM556CM/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Les spécifications de LM556CM/NOPB

Numéro d'article	LM556CM/NOPB	Fabricant / marque	N/A
Tension - Alimentation	4.5 V ~ 16 V	Type	555 Type, Timer/Oscillator (Dual)
Package composant fournisseur	14-SOIC	Séries	-
Emballage	Tube	Package / Boîte	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Autres noms	*LM556CM/NOPB LM556CMNOPB	Température de fonctionnement	0°C ~ 70°C
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
La fréquence	-	Description détaillée	555 Type, Timer/Oscillator (Dual) IC 14-SOIC
Offre actuelle	10mA	Compter	-
Numéro de pièce de base	LM556	Quantité en stock	2869 pcs Stock
Catégorie	<a href="#">Circuits intégrés (ci)</a> > <a href="#">Horloge/calendrier - minuteurs programmables et os</a>	La description	IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS		

### Mots-clés associés à LM556CM/NOPB

LM556CM/NOPB	Pièce LM556CM/NOPB	Prix LM556CM/NOPB	Distributeur LM556CM/NOPB
LM556CM/NOPB Technique	Stock LM556CM/NOPB	Inventaire LM556CM/NOPB	Fournisseur LM556CM/NOPB
Commande en ligne LM556CM/NOPB	Demande LM556CM/NOPB	LM556CM/NOPB Image	LM556CM/NOPB Picture
LM556CM/NOPB pdf	Fiche technique LM556CM/NOPB	Fiche technique LM556CM/NOPB	Fiche technique LM556CM/NOPB pdf
Télécharger la fiche technique LM556CM/NOPB	Fabricant		

### Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>LM556CMX</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5574MTX/NOPB</b> La description: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 19500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555MX</b> La description: LM555MX HG SOP-8 Fabricants: HG En stock: Nouvel original, stock 2625 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM5574QMT</b> La description: LM5574QMT NS TSSOP Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2716 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5574QMTX</b> La description: LM5574QMTX NS TSSOP Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2747 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555CN/NOPB</b> La description: IC OSC SINGLE TIMER 100KHZ 8-DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 8800 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM5574QMTCX</b> La description: LM5574QMTCX NS TSSOP Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2819 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556</b> La description: LM556 UTC SOP-14 Fabricants: UTC En stock: Nouvel original, stock 2632 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555CN</b> La description: IC OSC SINGLE TIMER 8-DIP Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 7900 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM555CN</b> La description: IC OSC SINGLE TIMER 100KHZ 8-DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 8700 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555DR</b> La description: LM555DR HG SOP-8 Fabricants: HG En stock: Nouvel original, stock 2790 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556CN</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 14-DIP Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 7900 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM5574MT</b> La description: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 21700 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5555</b> La description: LM5555 IT SOP8 Fabricants: IT En stock: Nouvel original, stock 2876 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5551</b> La description: LM5551 ST SOP8 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 2751 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM556N</b> La description: LM556N FAIRCHILD DIP-8 Fabricants: FAIRCHILD En stock: Nouvel original, stock 2763 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5574QMTX/NOPB</b> La description: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3400 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555P</b> La description: LM555P IT DIP-8 Fabricants: IT En stock: Nouvel original, stock 2850 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM555J</b> La description: LM555J NS DIP-8 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2622 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556CMX/NOPB</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 14500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556CN</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 7900 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM556L</b> La description: LM556L UTC DIP Fabricants: UTC En stock: Nouvel original, stock 2832 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM5574MT/NOPB</b> La description: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555J/883Q</b> La description: LM555J/883Q NSC CDIP8 Fabricants: NSC En stock: Nouvel original, stock 2858 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM5574MTX</b> La description: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 20400 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555H/883</b> La description: LM555H/883 NS TO-99 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2744 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556CM</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 10500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LM5574Q0MT</b> La description: LM5574Q0MT NS TSSOP-14 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2721 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM556CM</b> La description: IC OSC TIMER DUAL 14SOP Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 10500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LM555J/883</b> La description: LM555J/883 NSC CDIP8 Fabricants: NSC En stock: Nouvel original, stock 2699 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong