



MABA-007327-CT1A40

Fabricant Numéro d'article:	MABA-007327-CT1A40
Fabricant / marque	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Partie de la description:	BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD
Feuilles de données:	MABA-007327-CT1A40.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

MABA-007327-CT1A40 100% Nouveaux originaux 2000 en stock, Trouver MABA-007327-CT1A40 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez MABA-007327-CT1A40 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ MABA-007327-CT1A40: Info@IC-Components.com

Les spécifications de MABA-007327-CT1A40

Numéro d'article	MABA-007327-CT1A40	Fabricant / marque	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	5-SMD, No Lead	Emballage	Cut Tape (CT)
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Balun 4.5MHz ~ 3GHz 1:1 5-SMD, No Lead
Gamme de fréquences	4.5MHz ~ 3GHz	Impédance - Asymétrique / Balanced	1:1
Différence de phase	-	Perte d'insertion (Max)	3.5dB
Perte de retour (Min)	-	Autres noms	1465-1303-1
Quantité en stock	2000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD	État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à MABA-007327-CT1A40

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	Partie MABA-007327-CT1A40	Prix MABA-007327-CT1A40	Distributeur MABA-007327-CT1A40
MABA-007327-CT1A40 Fournisseur	MABA-007327-CT1A40 technique	Action MABA-007327-CT1A40	MABA-007327-CT1A40 Inventaire
MABA-007327-CT1A40 Image	Commande en ligne MABA-007327-CT1A40	MABA-007327-CT1A40 Enquête	Image MABA-007327-CT1A40
MABA-007327-CT1A40 pdf datasheet	MABA-007327-CT1A40 pdf	Fiche technique MABA-007327-CT1A40	Fiche technique MABA-007327-CT1A40
Aeroflex Circuit Technology MABA-007327-CT1A40	Téléchargez la fiche technique MABA-007327-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fabricant	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40
M/A-Com Technology Solutions MABA-007327-CT1A40	Aeroflex MABA-007327-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007327-CT1A40
	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	MACOM Technology Solutions MABA-007327-CT1A40	

Vous pouvez également être intéressé par:

 MABA-007237-ETC410 La description: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8441PT018 La description: MAB8441PT018 PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8461/W115 La description: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007488-CT9550 La description: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-007532-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-008937-TC11T5 La description: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007681-CT2010 La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-007871-CT1A40 La description: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8052AH-2P/Z162 La description: MAB8052AH-2P/Z162 PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE MAB8461P-W203 La description: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-007236-C16423 La description: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-008482-CF1A40 La description: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007493-CF4160 La description: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8052AH-2PZ165 La description: MAB8052AH-2PZ165 PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-007493-CF4160TR La description: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007819-CF48A0 La description: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 14000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8041APU058 La description: MAB8041APU058 PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MABA-009005-CF1A40 La description: MABA-009005-CF1A40 M/A-COM SM164 SMD Fabricants: MA/COM En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007159-000000 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8051AH-2P/P378 La description: MAB8051AH-2P/P378 PHILIPS DIP Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8461P/W195 La description: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-008184-CT1760 La description: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8035HL11P La description: MAB8035HL11P PHI DIP Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-008757-CT1160 La description: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
 MABA-007871-CT1A40 La description: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	 MABA-009210-CT1760 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8461P W203 La description: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE MAB8052AH-2P La description: MAB8052AH-2P PHILIPS DIP40 Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MAB8441P-T048 La description: MAB8441P-T048 PHILIPS DIP28 Fabricants: PHILIPS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MABA-008182-CF1160 La description: MABA-008182-CF1160 M/A-COM SMSMD Fabricants: MA/COM En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong