



DXP18BN5014TL

Fabricant Numéro d'article:	DXP18BN5014TL
Fabricant / marque	Murata Electronics
Partie de la description:	BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603
Feuilles de données:	DXP18BN5014TL.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 32000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

DXP18BN5014TL 100% New Original 32000 pcs en stock, Trouver le prix DXP18BN5014TL, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter DXP18BN5014TL Murata Electronics avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ DXP18BN5014TL: Info@IC-Components.com

Les spécifications de DXP18BN5014TL

Numéro d'article	DXP18BN5014TL	Fabricant / marque	Murata Electronics
Séries	-	Perte de retour (Min)	-
Différence de phase	-	Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	0603 (1608 Metric)	Autres noms	490-6039-6
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Perte d'insertion (Max)	1.5dB	Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / 200 Ohm
Gamme de fréquences	50MHz ~ 870MHz	Description détaillée	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 50 / 200 Ohm 0603 (1608 Metric)
Quantité en stock	32000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS

Mots-clés associés à DXP18BN5014TL

Murata Electronics DXP18BN5014TL	Pièce DXP18BN5014TL	Prix DXP18BN5014TL	Distributeur DXP18BN5014TL
DXP18BN5014TL Technique	Stock DXP18BN5014TL	Inventaire DXP18BN5014TL	Fournisseur DXP18BN5014TL
Commande en ligne DXP18BN5014TL	Demande DXP18BN5014TL	DXP18BN5014TL Image	DXP18BN5014TL Picture
DXP18BN5014TL pdf	Fiche technique DXP18BN5014TL	Fiche technique DXP18BN5014TL	Fiche technique DXP18BN5014TL pdf
Télécharger la fiche technique DXP18BN5014TL	Fabricant Murata Electronics	Murata Electronics DXP18BN5014TL	MURATA DXP18BN5014TL
Murata Electronics North America DXP18BN5014TL	TOKO / Murata DXP18BN5014TL		

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>CX2041NLT La description: Pulse Electronics Corporation Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2749 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009210-CT1760 La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2860 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18BN5014HL La description: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1906A1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI168T578717-T La description: BALUN 5.725-5.85GHZ 50/100 0603 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 18000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007871-CT1A40 La description: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricants: M/A-Com Technology Solutions En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1589B1 La description: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BALF-NRG-01D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 14900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD2425J50100AHF La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007532-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1562B La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 9900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18CN7510T La description: DXP18CN7510T MURATA SMD Fabricants: MURATA En stock: Nouvel original, stock 2758 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BAL-NRF01D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 2694 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1715E1 La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1534 La description: BALUN DUAL 50/200 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2674 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5400BL15B100E La description: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFXF8553-TR13 La description: SMT TRANSFORMER 500MHZ-2.5GHZ Fabricants: RFMD En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP252690DT-5031A3 La description: TDK SMD Fabricants: TDK En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXP18CN7510TL La description: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BAL-CW1250D3 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5WFBGA FCBGA Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1732B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXP2ABN7514TL La description: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E La description: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DXP18BN5014T La description: DXP18BN5014T MURATA SMD Fabricants: MUARATA En stock: Nouvel original, stock 2752 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711E1 La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1517 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 124000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1570B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LFB182G45BG5D920 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 10800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFBLN2012090BM5T25 La description: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 15300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1903A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong