



2595FB16A0100E

Fabricant Numéro d'article:	2595FB16A0100E
Fabricant / marque	Johanson Technology
Partie de la description:	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
Feuilles de données:	2595FB16A0100E.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 8100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

2595FB16A0100E 100% New Original 8100 pcs en stock, Trouver le prix 2595FB16A0100E, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter 2595FB16A0100E Johanson Technology avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ 2595FB16A0100E: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 2595FB16A0100E

Numéro d'article	2595FB16A0100E	Fabricant / marque	Johanson Technology
Séries	-	Perte de retour (Min)	9.5dB
Différence de phase	180° ±10°	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)	Perte d'insertion (Max)	2.5dB
Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / 100 Ohm	Gamme de fréquences	2.3GHz ~ 2.69GHz
Description détaillée	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Quantité en stock	8100 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Balun	La description	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS		

Mots-clés associés à 2595FB16A0100E

Johanson Technology 2595FB16A0100E	Pièce 2595FB16A0100E	Prix 2595FB16A0100E	Distributeur 2595FB16A0100E
2595FB16A0100E Technique	Stock 2595FB16A0100E	Inventaire 2595FB16A0100E	Fournisseur 2595FB16A0100E
Commande en ligne 2595FB16A0100E	Demande 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E Image	2595FB16A0100E Picture
2595FB16A0100E pdf	Fiche technique 2595FB16A0100E	Fiche technique 2595FB16A0100E	Fiche technique 2595FB16A0100E pdf
Télécharger la fiche technique 2595FB16A0100E	Fabricant Johanson Technology	Johanson Technology 2595FB16A0100E	Johanson 2595FB16A0100E
Johanson Technology Inc. 2595FB16A0100E			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>5400BL15B050E La description: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2765 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007159-000000 La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD0810J50150AHF La description: BALUN 800MHZ-1GHZ 50/150 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 24700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2593A20 La description: Fabricants: SKYWORKS En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2594HM-ADJ La description: NS SOP8 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2868 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB39A0050E La description: BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 13500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BL15B050E La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 5500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP2ABN7514TL La description: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1733B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ETC1-1-13TR La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFBLN1608050AM8T62 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1726P1 La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 9900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>0900BL18B200E La description: JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009594-CF18A0 La description: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1715E1 La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1902B1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5512BL15B100E La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4520C-110 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 100100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5400BL15B100E La description: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricants: Johanson Technology En stock: Nouvel original, stock 2694 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007237-ETC410 La description: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 2854 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>259A9873P4 La description: 259A9873P4 TO-11P 99 Fabricants: TO-11P En stock: Nouvel original, stock 2810 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>259A9871P3 La description: 259A9871P3 INTERSIL ZIP9 Fabricants: INTERSIL En stock: Nouvel original, stock 2859 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711D1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 28500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CX2045LNL1 La description: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricants: Pulse Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 2670 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFBLN2012090A1T La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD Fabricants: Walsin Technology En stock: Nouvel original, stock 106000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0850BM14E0016T La description: JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 2633 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM181G9310CC001 La description: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 67100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>259A9872P2 La description: 259A9872P2 DIP 99 Fabricants: DIP En stock: Nouvel original, stock 2677 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2597M-3.3 La description: 2597M-3.3 NS SOP8 Fabricants: NS En stock: Nouvel original, stock 2606 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB39A0050T La description: 2595FB39A0050T JOHANSON SMD Fabricants: JOHANSON En stock: Nouvel original, stock 96000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong