



3386X-1-502LF

Fabricant Numéro d'article:	3386X-1-502LF
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE
Feuilles de données:	3386X-1-502LF.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 200 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

3386X-1-502LF 100% Nouveaux originaux 200 en stock, Trouver 3386X-1-502LF Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 3386X-1-502LF Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 3386X-1-502LF: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 3386X-1-502LF

Numéro d'article	3386X-1-502LF	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	Trimpot® 3386 - Sealed	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Emballage	Tube	Type de montage	Through Hole
Description détaillée	5 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Side Adjustment	Taille / Dimension	Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
style de raccordement	PC Pins	Tolérance	±10%
Coefficient de température	±100ppm°C	Type d'ajustement	Side Adjustment
Puissance (Watts)	0.5W, 1/2W	Matériel Resistive	Cermet
Nombre de tours	1	La résistance	5 kOhms
Autres noms	3386X-1-502LF-ND 3386X-502LF 3386X1502LF	Quantité en stock	200 pcs Stock
Catégorie	Potentiomètres, résistances variables > Potentiomètres de tondeuse	La description	TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à 3386X-1-502LF

Bourns, Inc. 3386X-1-502LF	Partie 3386X-1-502LF	Prix 3386X-1-502LF	Distributeur 3386X-1-502LF
3386X-1-502LF technique	Action 3386X-1-502LF	3386X-1-502LF Inventaire	3386X-1-502LF Fournisseur
Commande en ligne 3386X-1-502LF	3386X-1-502LF Enquête	Image 3386X-1-502LF	3386X-1-502LF Image
3386X-1-502LF pdf	Fiche technique 3386X-1-502LF	Fiche technique 3386X-1-502LF	3386X-1-502LF pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 3386X-1-502LF	Bourns, Inc. Fabricant	Bourns, Inc. 3386X-1-502LF	Bourns Inc. 3386X-1-502LF
J.W. Miller / Bourns 3386X-1-502LF			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>3386X-1-504LF La description: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0310 La description: 338S0310 APPLE QFN28 Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 5300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-204LF La description: TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386X-1-200LF La description: TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 12600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0261 La description: 338S0261 APPLE QFN Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>338S0353 La description: 338S0353 INFINEON BGA Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386X-1-103LF La description: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386X-1-503 La description: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>338728-6 La description: CONN HEADER 6POS DL VERT SMD Fabricants: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386X-1-501LF La description: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-502LF La description: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386X-1-201LF La description: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386X-1-105LF La description: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00132-A1 La description: 338S00132-A1 ST QFN Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-103LF La description: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>338S00026 La description: 338S00026 Dialog BGA Fabricants: Dialog Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00203 La description: 338S00203 APPLE BGA Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0445 La description: 338S0445 APPLE QFN Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386V-1-502LF La description: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00227-A0 La description: 338S00227-A0 APPLE BGA Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-503LF La description: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00225-A1 La description: 338S00225-A1 APPLE BGA Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 10200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0394 La description: 338S0394 APPLE QFN Fabricants: APPLE En stock: Nouvel original, stock 12200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386X-1-202LF La description: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>338S00021 La description: 338S00021 Dialog BGA Fabricants: Dialog Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386X-1-104LF La description: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-203LF La description: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3386X-GE2-103LF La description: 3386X-GE2-103LF BOURNS NA Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386W-1-501LF La description: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3386X-1-500LF La description: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong