



B69967N2047A760

| | |
|------------------------------|---|
| Fabricant Numéro d'article: | B69967N2047A760 |
| Fabricant / marque | EPCOS |
| Partie de la description: | RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ |
| Feuilles de données: | B69967N2047A760.pdf |
| État sans plomb / État RoHS: | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Etat du stock: | Nouvel original, stock 1500 disponible. |
| Bateau de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

OBTENIR UN DEVIS

B69967N2047A760 100% Nouveaux originaux 1500 en stock, Trouver B69967N2047A760 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez B69967N2047A760 EPCOS avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ B69967N2047A760: Info@IC-Components.com

Les spécifications de B69967N2047A760

| | | | |
|--|---|--|---|
| Numéro d'article | B69967N2047A760 | Fabricant / marque | EPCOS |
| Séries | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Package / Boîte | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount | Description détaillée | RF Diplexor 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz |
| Bandes de fréquences (Low / High) | 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz | Bande Haute Atténuation (min / max dB) | 23dB / 40dB |
| Perte de retour (Low Band / High Band) | - | Low Band Atténuation (min / max dB) | 20dB / 50dB |
| Autres noms | B69967N2047A760MR | Quantité en stock | 1500 pcs Stock |
| Catégorie | RF / IF et RFID > Diplexeurs RF | La description | RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS | | |

Mots-clés associés à B69967N2047A760

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| EPCOS B69967N2047A760 | Partie B69967N2047A760 | Prix B69967N2047A760 | Distributeur B69967N2047A760 |
| B69967N2047A760 technique | Action B69967N2047A760 | B69967N2047A760 Inventaire | B69967N2047A760 Fournisseur |
| Commande en ligne B69967N2047A760 | B69967N2047A760 Enquête | Image B69967N2047A760 | B69967N2047A760 Image |
| B69967N2047A760 pdf | Fiche technique B69967N2047A760 | Fiche technique B69967N2047A760 | B69967N2047A760 pdf datasheet |
| Téléchargez la fiche technique B69967N2047A760 | EPCOS Fabricant | EPCOS B69967N2047A760 | EPCOS Inc B69967N2047A760 |
| EPCOS (TDK) B69967N2047A760 | | | |

Vous pouvez également être intéressé par:

| | | |
|--|---|---|
| <p>B69812-N2457-B301 La description: B69812-N2457-B301 EPCOS 4x4 Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N2457A301T La description: B69812N2457A301T EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 27000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>ACMD-7606-TR1 La description: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 189300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>ACMD-7402-TR1 La description: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 26000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N1897J320 La description: B69812N1897J320 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>DPX162500DT-8014A1 La description: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>DPX252690DT-5121C1 La description: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 44500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N1907B350V5 La description: B69812N1907B350V5 EPCOS/TDK SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 39400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z La description: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>B69812N1477A540 La description: B69812N1477A540 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N2457D201 La description: B69812N2457D201 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 11900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>ACFM-7101-TR1G La description: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Fabricants: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nouvel original, stock 67000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>B69812N1577E303 La description: B69812N1577E303 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>FAR-D5PE-881M50-P3EZ-Z La description: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>D6PE1G960P3BY-Z La description: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z La description: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B39941B9509L310 La description: RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD Fabricants: Epcos / RF360 En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>DPX165850DT-8017A1 La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>B69812N1477D340 La description: B69812N1477D340 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N2457B111 La description: B69812N2457B111 EPCOS SMD1210 Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>FAR-D6JH-2G1325-B1YZ-Z La description: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>D5PF942M5M3G6-Z La description: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 8 SE Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 2900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>SD25-0836R9UBQ2 La description: DUPLEXER SAW 8SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>FI212P089213-T La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>B69812-N9046-A803 La description: B69812N-N9046-A803 EPSON 89 Fabricants: Epson En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>D5NL881M5P1HY-Z La description: RF DIPLEXER 1210 Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 30000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>D5RB942M5E1CF-Z La description: DUPLEXER BAND 8 BAL Fabricants: Taiyo Yuden En stock: Nouvel original, stock 21900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>B69812N2457B111V1 La description: B69812N2457B111V1 EPCOS SMD Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>B69812N2457B301 La description: B69812N2457B301 EPCOS 3kreel Fabricants: EPCOS En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>LFD21859MDP1A049 La description: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 7000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong