



CP0603B1880AWTR

Fabricant Numéro d'article:	CP0603B1880AWTR
Fabricant / marque	AVX Corporation
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603
Feuilles de données:	CP0603B1880AWTR.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 3000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

CP0603B1880AWTR 100% Nouveaux originaux 3000 en stock, Trouver CP0603B1880AWTR Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez CP0603B1880AWTR AVX Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ CP0603B1880AWTR: Info@IC-Components.com

Les spécifications de CP0603B1880AWTR

Numéro d'article	CP0603B1880AWTR	Fabricant / marque	AVX Corporation
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0603 (1608 Metric)	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package composant fournisseur	0603	Description détaillée	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 17.5 ± 1dB 3W 0603 (1608 Metric)
La fréquence	1.85GHz ~ 1.91GHz	Puissance - Max	3W
Perte d'insertion	0.3dB	Perte de retour	-33dB
Applications	PCS	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	17.5 ± 1dB	Isolément	-29dB
Quantité en stock	3000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF
La description	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603	État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS

Mots-clés associés à CP0603B1880AWTR

AVX Corporation CP0603B1880AWTR	Partie CP0603B1880AWTR	Prix CP0603B1880AWTR	Distributeur CP0603B1880AWTR
CP0603B1880AWTR technique	Action CP0603B1880AWTR	CP0603B1880AWTR Inventaire	CP0603B1880AWTR Fournisseur
Commande en ligne CP0603B1880AWTR	CP0603B1880AWTR Enquête	Image CP0603B1880AWTR	CP0603B1880AWTR Image
CP0603B1880AWTR pdf	Fiche technique CP0603B1880AWTR	Fiche technique CP0603B1880AWTR	CP0603B1880AWTR pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique CP0603B1880AWTR	AVX Corporation Fabricant	AVX Corporation CP0603B1880AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603B1880AWTR

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>CP0805A1960DWTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A1900ANTR La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B0902AWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0805B0897BWTR La description: CP0805B0897BWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A2070AWTR La description: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 5700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603V1880BNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 45000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603A2350FNTR La description: CP0603A2350FNTR AVX 3kreeel Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A5385FNTR La description: CP0603A5385FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 9000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A1880BWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603B2442BSTR La description: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A1960GNTR La description: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603B1747CSTR La description: CP0603B1747CSTR AVX SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603A1880MNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0902CWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A1960BNTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603B2442BWTR La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 165000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A1950GNTR La description: CP0603A1950GNTR AVX QFN Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 57000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603B1880ASTR La description: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603A1960ENTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A1960BNTR-SAM La description: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A2442EWTR La description: CP0805A2442EWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603D0881ASTR La description: CP0603D0881ASTR AVX 603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A1842DWTR La description: CP0805A1842DWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805B0897CWTR La description: CP0805B0897CWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603A1960BWTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603A2550FNTR La description: CP0603A2550FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0965AWTR La description: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 7800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CP0603A1900MNTR La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0805A0902BWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0603V0836CNTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 90000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong