



MP725-75.0-1%

Fabricant Numéro d'article:	MP725-75.0-1%
Fabricant / marque	Caddock Electronics, Inc.
Partie de la description:	RES SMD 75 OHM 1% 25W DPAK
Feuilles de données:	MP725-75.0-1%.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 200 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

MP725-75.0-1% 100% Nouveaux originaux 200 en stock, Trouver MP725-75.0-1% Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez MP725-75.0-1% Caddock Electronics, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ MP725-75.0-1%: Info@IC-Components.com

Les spécifications de MP725-75.0-1%

Numéro d'article	MP725-75.0-1%	Fabricant / marque	Caddock Electronics, Inc.
Séries	MP725	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63	Emballage	Original-Reel®
Package composant fournisseur	DPAK	Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C
Description détaillée	75 Ohms ±1% 25W Chip Resistor TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film	Taille / Dimension	0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm)
Hauteur - Installé (max)	0.120" (3.05mm)	Caractéristiques	Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive
Tolérance	±1%	Coéfficient de température	-20/ +80ppm/°C
Taux d'échec	-	Puissance (Watts)	25W
Nombre de bornes	2	Composition	Thick Film
La résistance	75 Ohms	Autres noms	MP725-75.0-FDKR
Quantité en stock	200 pcs Stock	Catégorie	Résistances > Résistance de la puce - montage en Surface
La description	RES SMD 75 OHM 1% 25W DPAK	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à MP725-75.0-1%

Caddock Electronics, Inc. MP725-75.0-1%	Partie MP725-75.0-1%	Prix MP725-75.0-1%	Distributeur MP725-75.0-1%
MP725-75.0-1% technique	Action MP725-75.0-1%	MP725-75.0-1% Inventaire	MP725-75.0-1% Fournisseur
Commande en ligne MP725-75.0-1%	MP725-75.0-1% Enquête	Image MP725-75.0-1%	MP725-75.0-1% Image
MP725-75.0-1% pdf	Fiche technique MP725-75.0-1%	Fiche technique MP725-75.0-1%	MP725-75.0-1% pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique MP725-75.0-1%	Caddock Electronics, Inc. Fabricant	Caddock Electronics, Inc. MP725-75.0-1%	Caddock Electronics Inc. MP725-75.0-1%

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>MP71614TD La description: MP71614TD AD CDIP20 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7550BD La description: MP7550BD MP CDIP40 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JS-EL La description: MP7523JS-EL MP SOP16L Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7128GF La description: MP7128GF ASD/ SOP20 Fabricants: ASD/ En stock: Nouvel original, stock 3700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7001/2/3 La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP7002 La description: MP7002 TOSHIBA MODULE Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KD La description: MP7614KD MP CDIP20 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7543JS La description: MP7543JS MP SOP16 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP725-40.0-1% La description: MP725-40.0-1% CADDOCK TO-252 Fabricants: Caddock Electronics, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JN La description: MP7523JN M DIP-16 Fabricants: M En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP7226KP La description: MP7226KP EXAR PLCC20 Fabricants: Exar Corporation En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7528JN La description: MP7528JN MP DIP20 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MP725-27.0 La description: MP725-27.0 CADDOCK TO252 Fabricants: Caddock Electronics, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7545JN La description: MP7545JN N/A DIP-20 Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP725-75.0 La description: MP725-75.0 CADDOCK TO-252 Fabricants: Caddock Electronics, Inc. En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7543KS La description: MP7543KS MP SOP16 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7510DS La description: MP7510DS ic SOP8 Fabricants: ic En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7156 La description: MP7156 MP DIP28 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JS La description: MP7523JS MP SOP16 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7533SD La description: MP7533SD MP CDIP-16 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7243A La description: MP7243A MP PLCC84 Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP725-20.0 La description: MP725-20.0 NIEC TO-252 Fabricants: NIEC En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7613BP La description: MP7613BP MICRO PLCC44 Fabricants: MICRO En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP701UCG La description: MP701UCG MAGICPIX QFP48 Fabricants: MAGICPIX En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KD-40 La description: MP7614KD-40 MP DIP Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614JN La description: MP7614JN MP DIP Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7530DWR La description: MP7530DWR N/A SOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 5100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP75L24AR-TL La description: MP75L24AR-TL XX SOD-16 Fabricants: XX En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7506TD-883B/AD7506TD/883B La description: MP7506TD-883B/AD7506TD/883B PMI CDIP28 Fabricants: PMI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KN La description: MP7614KN MP DIP Fabricants: MP En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong