



**CP0805A0902BWTR**

Fabricant Numéro d'article:	CP0805A0902BWTR
Fabricant / marque	AVX Corporation
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805
Feuilles de données:	CP0805A0902BWTR.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 3000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**OBTENIR UN DEVIS**

**CP0805A0902BWTR** 100% Nouveaux originaux 3000 en stock, Trouver CP0805A0902BWTR Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez CP0805A0902BWTR AVX Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ CP0805A0902BWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**Les spécifications de CP0805A0902BWTR**

Numéro d'article	CP0805A0902BWTR	Fabricant / marque	AVX Corporation
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0805 (2012 Metric)	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package composant fournisseur	0805	Description détaillée	RF Directional Coupler GSM 890MHz ~ 915MHz 18 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
La fréquence	890MHz ~ 915MHz	Puissance - Max	3W
Perte d'insertion	0.25dB	Perte de retour	-32dB
Applications	GSM	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	18 ± 1dB	Isolément	-29dB
Quantité en stock	3000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF
La description	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805	État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS

**Mots-clés associés à CP0805A0902BWTR**

AVX Corporation CP0805A0902BWTR	Partie CP0805A0902BWTR	Prix CP0805A0902BWTR	Distributeur CP0805A0902BWTR
CP0805A0902BWTR technique	Action CP0805A0902BWTR	CP0805A0902BWTR Inventaire	CP0805A0902BWTR Fournisseur
Commande en ligne CP0805A0902BWTR	CP0805A0902BWTR Enquête	Image CP0805A0902BWTR	CP0805A0902BWTR Image
CP0805A0902BWTR pdf	Fiche technique CP0805A0902BWTR	Fiche technique CP0805A0902BWTR	CP0805A0902BWTR pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique CP0805A0902BWTR	AVX Corporation Fabricant	AVX Corporation CP0805A0902BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A0902BWTR

**Vous pouvez également être intéressé par:**

<p><b>CP0805B0897BWTR</b> La description: CP0805B0897BWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0942ASTR</b> La description: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B2442BWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 165000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B0947CWTR</b> La description: CP0805B0947CWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A1960BWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A0965AWTR</b> La description: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 7800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603B1747CSTR</b> La description: CP0603B1747CSTR AVX SMD Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B1747AWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B1880ASTR</b> La description: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1441CWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B2442BSTR</b> La description: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603V1880BNTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 45000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1441AWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1880BWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B1880AWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B0897CWTR</b> La description: CP0805B0897CWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2350FNTR</b> La description: CP0603A2350FNTR AVX 3kreel Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1842DWTR</b> La description: CP0805A1842DWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603A1960GNTR</b> La description: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0902AWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B1765AW</b> La description: CP0805B1765AW AVX 12061765 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805A0902CWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1960DWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603V0836CNTR</b> La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 90000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603D0881ASTR</b> La description: CP0603D0881ASTR AVX 603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A2442EWTR</b> La description: CP0805A2442EWTR AVX 805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A5385FNTR</b> La description: CP0603A5385FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 9000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603A1960ENTR</b> La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2070AWTR</b> La description: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 5700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2550FNTR</b> La description: CP0603A2550FNTR AVX NA Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong