


IMAGE NOT AVAILABLE



## UCC3817DTR

Fabricant Numéro d'article:	UCC3817DTR
Fabricant / marque	N/A
Partie de la description:	IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC
Feuilles de données:	
État sans plomb / État RoHS:	 Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

**UCC3817DTR** 100% New Original 2500 pcs en stock, Trouver le prix UCC3817DTR, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter UCC3817DTR avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ UCC3817DTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Les spécifications de UCC3817DTR

Numéro d'article	UCC3817DTR	Fabricant / marque	N/A
Tension - Alimentation	12 V ~ 17 V	Package composant fournisseur	16-SOIC
Séries	-	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Température de fonctionnement	0°C ~ 70°C
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Mode	Average Current	Fréquence - Commutation	6kHz ~ 220kHz
Description détaillée	PFC IC Average Current 6kHz ~ 220kHz 16-SOIC	Courant - Démarrage	150µA
Numéro de pièce de base	UCC3817	Quantité en stock	2500 pcs Stock
Catégorie	<a href="#">Circuits intégrés (ci) &gt; PMIC - PFC (Power Factor Correction)</a>	La description	IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS		

### Mots-clés associés à UCC3817DTR

<a href="#">UCC3817DTR</a>	<a href="#">Pièce UCC3817DTR</a>	<a href="#">Prix UCC3817DTR</a>	<a href="#">Distributeur UCC3817DTR</a>
<a href="#">UCC3817DTR Technique</a>	<a href="#">Stock UCC3817DTR</a>	<a href="#">Inventaire UCC3817DTR</a>	<a href="#">Fournisseur UCC3817DTR</a>
<a href="#">Commande en ligne UCC3817DTR</a>	<a href="#">Demande UCC3817DTR</a>	<a href="#">UCC3817DTR Image</a>	<a href="#">UCC3817DTR Picture</a>
<a href="#">UCC3817DTR pdf</a>	<a href="#">Fiche technique UCC3817DTR</a>	<a href="#">Fiche technique UCC3817DTR</a>	<a href="#">Fiche technique UCC3817DTR pdf</a>
<a href="#">Télécharger la fiche technique UCC3817DTR</a>	<a href="#">Fabricant</a>		

### Vous pouvez également être intéressé par:

 <p><b>UCC3813PW-0</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818D</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 6600 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PWTR-0</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2742 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3817AN</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2668 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PW-5</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2870 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PWTR-5</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2640 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3818NG4</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818APWRG4</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2810 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3817ADR</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2799 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3818ADR</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 12300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818DWTR</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2691 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3817D</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3813W-0</b> La description: UCC3813W-0 TI DIP8 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2826 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818APW</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2783 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3817DW</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3818DTR</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PWTR-3</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2889 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818DW</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2794 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3817N</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 8300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818N</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 4400 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818DTRG4</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2748 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3813PWTR-0G4</b> La description: IC PFC CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2889 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818AD</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2600 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3818APWR</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3813PW-1</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2888 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PW-3</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2703 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PW-0G4</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: TEXAS En stock: Nouvel original, stock 2708 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>UCC3818AN</b> La description: IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PW-3G4</b> La description: IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2671 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>UCC3813PW-2</b> La description: IC REG CTRLR PWM CM 8TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2754 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong