



HHM2204SA1

Fabricant Numéro d'article:	HHM2204SA1
Fabricant / marque	TDK Corporation
Partie de la description:	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
Feuilles de données:	HHM2204SA1.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 16000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

HHM2204SA1 100% Nouveaux originaux 16000 en stock, Trouver HHM2204SA1 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez HHM2204SA1 TDK Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ HHM2204SA1: Info@IC-Components.com

Les spécifications de HHM2204SA1

Numéro d'article	HHM2204SA1	Fabricant / marque	TDK Corporation
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0603 (1608 Metric)	Emballage	Cut Tape (CT)
Package composant fournisseur	0603	Description détaillée	RF Directional Coupler DCS 1.71GHz ~ 1.785GHz -15 ± 1dB 0603 (1608 Metric)
La fréquence	1.71GHz ~ 1.785GHz	Puissance - Max	-
Perte d'insertion	0.35dB	Perte de retour	-
Applications	DCS	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	-15 ± 1dB	Isolement	25dB
Autres noms	445-3999-1	Quantité en stock	16000 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF	La description	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à HHM2204SA1

TDK Corporation HHM2204SA1	Partie HHM2204SA1	Prix HHM2204SA1	Distributeur HHM2204SA1
HHM2204SA1 technique	Action HHM2204SA1	HHM2204SA1 Inventaire	HHM2204SA1 Fournisseur
Commande en ligne HHM2204SA1	HHM2204SA1 Enquête	Image HHM2204SA1	HHM2204SA1 Image
HHM2204SA1 pdf	Fiche technique HHM2204SA1	Fiche technique HHM2204SA1	HHM2204SA1 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique HHM2204SA1	TDK Corporation Fabricant	TDK Corporation HHM2204SA1	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>HHM1932A2 La description: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2225SA1 La description: HHM2225SA1 TDK 4kreeel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2319B2 La description: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106C1 La description: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2241SA3 La description: HHM2241SA3 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902B1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2106 La description: HHM2106 TDK 1206C Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1947A4 La description: HHM1947A4 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1908A1 La description: HHM1908A1 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2245SA3 La description: HHM2245SA3 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 32200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2101 La description: HHM2101 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2215SA5 La description: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 5900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2202SA3 La description: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2401 La description: HHM2401 TDK 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2233SA7 La description: HHM2233SA7 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 54400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2203SA1 La description: HHM2203SA1 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1798A1 La description: HHM1798A1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2409 La description: HHM2409 TDK 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1942A3 La description: HHM1942A3 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2209SA1 La description: HHM2209SA1 TDK 603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2227SA1 La description: HHM2227SA1 TDK 4kreeel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1906A1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM22106B1 La description: HHM22106B1 TDK 603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2310A1 La description: HHM2310A1 TDK 2kreeel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1903A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2206 La description: HHM2206 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 22200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22143B1 La description: HHM22143B1 TDK 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1904A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 158000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong