



DPX162500DT-8014A1

Fabricant Numéro d'article:	DPX162500DT-8014A1
Fabricant / marque	TDK Corporation
Partie de la description:	RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603
Feuilles de données:	DPX162500DT-8014A1.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 4000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

DPX162500DT-8014A1 100% Nouveaux originaux 4000 en stock, Trouver DPX162500DT-8014A1 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez DPX162500DT-8014A1 TDK Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ DPX162500DT-8014A1: Info@IC-Components.com

Les spécifications de DPX162500DT-8014A1

Numéro d'article	DPX162500DT-8014A1	Fabricant / marque	TDK Corporation
Séries	DPX	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0603 (1608 Metric), 4 PC Pad	Emballage	Tape & Reel (TR)
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Diplexor 1.565GHz ~ 1.585GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Bandes de fréquences (Low / High)	1.565GHz ~ 1.585GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz	Bande Haute Atténuation (min / max dB)	20.00dB / -
Perte de retour (Low Band / High Band)	9.5dB / 9.5dB	Low Band Atténuation (min / max dB)	20.00dB / -
Autres noms	445-9314-2 DPX162500DT8014A1	Quantité en stock	4000 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Diplexeurs RF	La description	RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à DPX162500DT-8014A1

TDK Corporation DPX162500DT-8014A1	Partie DPX162500DT-8014A1	Prix DPX162500DT-8014A1	Distributeur DPX162500DT-8014A1
DPX162500DT-8014A1 technique	Action DPX162500DT-8014A1	DPX162500DT-8014A1 Inventaire	DPX162500DT-8014A1 Fournisseur
Commande en ligne DPX162500DT-8014A1	DPX162500DT-8014A1 Enquête	Image DPX162500DT-8014A1	DPX162500DT-8014A1 Image
DPX162500DT-8014A1 pdf	Fiche technique DPX162500DT-8014A1	Fiche technique DPX162500DT-8014A1	DPX162500DT-8014A1 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique DPX162500DT-8014A1	TDK Corporation Fabricant	TDK Corporation DPX162500DT-8014A1	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>DPX202170DT-4121A1 La description: DPX202170DT-4121A1 TDK 2kreel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165900DT-8025A1 La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4014A2 La description: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202690DT-4066B1 La description: DPX202690DT-4066B1 TDK 2kreel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 272000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202472DT-4032B2 La description: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8026A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX201990DT-4114A2 La description: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4072G1SJ La description: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202500DT-9032A1 La description: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX162500DT-8128 La description: DPX162500DT-8128 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8144A1 La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 108000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4051A2TP La description: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX201990DT-4051A2 La description: RF DIPLEXER 872.5MZ/1.78GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4084A1 La description: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 134000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8030D1SJ La description: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4kreel Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 28000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202170DT-4049A1 La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX16595DT-8026A1 La description: DPX16595DT-8026A1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8028A1 La description: DPX162500DT-8028A1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8048A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 110000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165900DT-8125A1 La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8032A1 La description: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX162500DT-8128A1 La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 11000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8040A3 La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 44000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8128A2 La description: DPX162500DT-8128A2 TDK 603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 84000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX1608LL87R1524A La description: DPX1608LL87R1524A MURATA SMD Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 25400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8030A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8117B1 La description: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8126A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 59900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8017A1 La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8130A1 La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong