



X9313USZT1

| | |
|------------------------------|---|
| Fabricant Numéro d'article: | X9313USZT1 |
| Fabricant / marque | Intersil |
| Partie de la description: | IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC |
| Feuilles de données: | X9313USZT1.pdf |
| État sans plomb / État RoHS: | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Etat du stock: | Nouvel original, stock 100 disponible. |
| Bateau de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[OBTENIR UN DEVIS](#)

X9313USZT1 100% Nouveaux originaux 100 en stock, Trouver X9313USZT1 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez X9313USZT1 Intersil avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ X9313USZT1: Info@IC-Components.com



























Les spécifications de X9313USZT1

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Numéro d'article | X9313USZT1 | Fabricant / marque | Intersil |
| Séries | XDCP™ | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numéro de pièce de base | X9313 | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package composant fournisseur | 8-SOIC |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Description détaillée | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Caractéristiques | - | Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Configuration | Potentiometer | Tolérance | ±20% |
| Nombre de circuits | 1 | Tension - Alimentation | 5V |
| Type de mémoire | Non-Volatile | Résistance (Ohms) | 50k |
| Taper | Linear | Nombre de robinets | 32 |
| Coefficient de température (Typ) | ±300 ppm/°C | Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 40 |
| Autres noms | X9313USZT1CT | Quantité en stock | 100 pcs Stock |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) > Acquisition de données - potentiomètres numériques | La description | IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS | | |

Mots-clés associés à X9313USZT1

| | | | |
|---|--|--|--|
| Intersil X9313USZT1 | Partie X9313USZT1 | Prix X9313USZT1 | Distributeur X9313USZT1 |
| X9313USZT1 technique | Action X9313USZT1 | X9313USZT1 Inventaire | X9313USZT1 Fournisseur |
| Commande en ligne X9313USZT1 | X9313USZT1 Enquête | Image X9313USZT1 | X9313USZT1 Image |
| X9313USZT1 pdf | Fiche technique X9313USZT1 | Fiche technique X9313USZT1 | X9313USZT1 pdf datasheet |
| Téléchargez la fiche technique X9313USZT1 | Intersil Fabricant | Intersil X9313USZT1 | |

Vous pouvez également être intéressé par:

| | | |
|--|---|---|
|  <p>X9313UMIZ La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WSIT1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313UPIZ La description: X9313UPIZ INTERSIL DIP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4900 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313WSZ-3T1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9313U La description: X9313U XICOR SOP8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WSIZ La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 6600 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313WP La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9313W La description: X9313W XICOR SOP-8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9313WD La description: X9313WD XICOR SOP8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313WSIZT1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313US La description: IC DIGITAL POT 50K 32TP 8SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313UM-3T1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313USZ-3 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WMZ-3 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313UP La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313WS La description: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313UST1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 9500 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WPZ La description: IC X9313WPZ INTERSIL DIP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313USZ La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 7500 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313UM-3T2 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WP-3 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313WST1 La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WSZI La description: X9313WSZI Intersil SOP8 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9313UST4 La description: X9313UST4 XICOR SOP8 Fabricants: XICOR En stock: Nouvel original, stock 18900 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313UPZ La description: IC DCTL POT 32POS 50K UP/DN 8DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 3700 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313USIZT1 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313USIZ La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 6600 disponible. Citation: RFQ</p> |
|  <p>X9313UMIZ-3 La description: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WPZ La description: IC XDCP 3-WIRE 32-TAP 10K 8DIP Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible. Citation: RFQ</p> |  <p>X9313WSZ La description: IC XDCP 32-TAP 10K 3-WIRE 8-SOIC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 2600 disponible. Citation: RFQ</p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong