



CDC2582PAH

Fabricant Numéro d'article:	CDC2582PAH
Fabricant / marque	N/A
Partie de la description:	IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP
Feuilles de données:	
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2773 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

CDC2582PAH 100% New Original 2773 pcs en stock, Trouver le prix CDC2582PAH, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter CDC2582PAH avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ CDC2582PAH: Info@IC-Components.com

Les spécifications de CDC2582PAH

Numéro d'article	CDC2582PAH	Fabricant / marque	N/A
Tension - Alimentation	3 V ~ 3.6 V	Type	PLL Clock Driver
Package composant fournisseur	52-TQFP (10x10)	Séries	-
Rapport - Entrée: Sortie	1:12	Emballage	Tray
Package / Boîte	52-TQFP	PLL	Yes with Bypass
Sortie	LVTTL	Autres noms	296-6689-5
Température de fonctionnement	0°C ~ 70°C	Nombre de circuits	1
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	4 (72 Hours)
Contribution	LVPECL	Fréquence - Max	100MHz
Diviseur / Multiplieur	Yes/Yes	Différentiel - Entrée: Sortie	Yes/No
Numéro de pièce de base	CDC2582	Quantité en stock	2773 pcs Stock
Catégorie	Circuits intégrés (ci) > Horloge/calendrier - horloge générateurs, PLL, syn	La description	IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS		

Mots-clés associés à CDC2582PAH

CDC2582PAH	Pièce CDC2582PAH	Prix CDC2582PAH	Distributeur CDC2582PAH
CDC2582PAH Technique	Stock CDC2582PAH	Inventaire CDC2582PAH	Fournisseur CDC2582PAH
Commande en ligne CDC2582PAH	Demande CDC2582PAH	CDC2582PAH Image	CDC2582PAH Picture
CDC2582PAH pdf	Fiche technique CDC2582PAH	Fiche technique CDC2582PAH	Fiche technique CDC2582PAH pdf
Télécharger la fiche technique CDC2582PAH	Fabricant		

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>CDC2510C La description: CDC2510C TI TSSOP24 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2852 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2516DGGR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRV 3ST 48-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2509PWRG4 La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC2536DB La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 28-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2773 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC303NSR La description: TI SOP16 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 3182 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC318DLR La description: CDC318DLR TI SOP48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2676 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC318ADL La description: IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2621 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2536DBR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 28-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2510PWR/CK2510 La description: CDC2510PWR/CK2510 TI SSOP24 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2686 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC318ADLR La description: IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2778 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC305 La description: TI SO-5.2 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2671 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2510CPWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2673 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC319DBR La description: IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 28000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2516DGGGRG4G4 La description: CDC2516DGGGRG4G4 TI TSSOP-48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2870 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2510CPWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 5600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC2510PW La description: CDC2510PW TI TSSOP-24 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2768 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC319DBG4 La description: IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2820 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2510PWRE4 La description: CDC2510PWRE4 TI TSSOP28 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2826 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC319DBRG4 La description: IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC319DB La description: IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2867 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2509PWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 5400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC2510PWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2884 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC303N La description: TI DIP Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 3243 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC3257G La description: CDC3257G MICRONA QFP Fabricants: MICRONA En stock: Nouvel original, stock 2769 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC2510BPWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2660 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC318ADLRG4 La description: IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 10400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2510APWR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2772 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC2586PAHR La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 4900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC2586PAH La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 13900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC304N La description: TI DIP-16 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2845 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong