




DRV8823DCAR

Fabricant Numéro d'article:	DRV8823DCAR
Fabricant / marque	N/A
Partie de la description:	IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP
Feuilles de données:	 Sans plomb / conforme RoHS
État sans plomb / État RoHS:	
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2864 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

DRV8823DCAR 100% New Original 2864 pcs en stock, Trouver le prix DRV8823DCAR, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter DRV8823DCAR avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ DRV8823DCAR: Info@IC-Components.com































Les spécifications de DRV8823DCAR

Numéro d'article	DRV8823DCAR	Fabricant / marque	N/A
Tension - Alimentation	8 V ~ 32 V	Tension - Charge	8 V ~ 32 V
La technologie	Power MOSFET	Package composant fournisseur	48-HTSSOP
Résolution d'étape	-	Séries	-
Emballage	Tape & Reel (TR)	Package / Boîte	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad
Configuration de la sortie	Half Bridge (8)	Température de fonctionnement	-40°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount	Type de moteur - Stepper	Bipolar
Type de moteur - AC, DC	Brushed DC	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	3 (168 Hours)
Interface	Serial	Fonction	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
Description détaillée	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Serial 48-HTSSOP	Courant - Sortie	1.5A
Numéro de pièce de base	DRV8823	Applications	General Purpose
Quantité en stock	2864 pcs Stock	Catégorie	Circuits intégrés (ci) > PMIC - chauffeurs, contrôleurs
La description	IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS

Mots-clés associés à DRV8823DCAR

DRV8823DCAR	Pièce DRV8823DCAR	Prix DRV8823DCAR	Distributeur DRV8823DCAR
DRV8823DCAR Technique	Stock DRV8823DCAR	Inventaire DRV8823DCAR	Fournisseur DRV8823DCAR
Commande en ligne DRV8823DCAR	Demande DRV8823DCAR	DRV8823DCAR Image	DRV8823DCAR Picture
DRV8823DCAR pdf	Fiche technique DRV8823DCAR	Fiche technique DRV8823DCAR	Fiche technique DRV8823DCAR pdf
Télécharger la fiche technique DRV8823DCAR	Fabricant		

Vous pouvez également être intéressé par:

 <p>DRV8830DRCR La description: TI 10VSON Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 6200 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8824RHDR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28-VQFN Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2758 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8805DWR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8823QDCARQ1 La description: IC MOTOR DRIVER SERIAL 48HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 3300 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8813PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2833 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8818PWP La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2681 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8824PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 13300 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8824QPWPRQ1 La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8807DCAR La description: DRV8807DCAR TI TSSOP48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 106000 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8830DGQ La description: TI MSOP10 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8821DCAR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 48HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2625 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8824PWP La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2886 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8832QDGGQRQ1 La description: IC MOTOR DRIVER PAR 10-MSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2671 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8811PWP La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2793 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8823DCA La description: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2716 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8812RHDR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2623 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8825PWP La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2812 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8824RHDT La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2674 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8818PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8816PWPR La description: TI HTSSOP-16 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 31737 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8809PAP La description: N/A Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2894 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8812PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 22600 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8811PWPR HTSSOP28 La description: DRV8811PWPR HTSSOP28 TI HTSSOP28 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2681 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8830DGQR La description: IC MOTOR DRIVER I2C 10MSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2876 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8832DGQ La description: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2715 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8833CPWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8808DCAR La description: IC MOTOR DRIVER SPI 48HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>DRV8811PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 8300 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8825PWPR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DRV8832DGQR La description: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 10500 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong