



HHM1906A1

Fabricant Numéro d'article:	HHM1906A1
Fabricant / marque	TDK Corporation
Partie de la description:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402
Feuilles de données:	HHM1906A1.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 10000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

HHM1906A1 100% Nouveaux originaux 10000 en stock, Trouver HHM1906A1 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez HHM1906A1 TDK Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ HHM1906A1: Info@IC-Components.com

Les spécifications de HHM1906A1

Numéro d'article	HHM1906A1	Fabricant / marque	TDK Corporation
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad	Emballage	Cut Tape (CT)
Type de montage	Surface Mount	Description détaillée	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 75 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Gamme de fréquences	4.9GHz ~ 5.95GHz	Impédance - Asymétrique / Balanced	50 / 75 Ohm
Différence de phase	195°	Perte d'insertion (Max)	0.8dB
Perte de retour (Min)	-10dB	Autres noms	445-172640-1
Quantité en stock	10000 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Balun
La description	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à HHM1906A1

TDK Corporation HHM1906A1	Partie HHM1906A1	Prix HHM1906A1	Distributeur HHM1906A1
HHM1906A1 technique	Action HHM1906A1	HHM1906A1 Inventaire	HHM1906A1 Fournisseur
Commande en ligne HHM1906A1	HHM1906A1 Enquête	Image HHM1906A1	HHM1906A1 Image
HHM1906A1 pdf	Fiche technique HHM1906A1	Fiche technique HHM1906A1	HHM1906A1 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique HHM1906A1	TDK Corporation Fabricant	TDK Corporation HHM1906A1	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>HHM1903A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1902A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM22106B1 La description: HHM22106B1 TDK 603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM2209SA1 La description: HHM2209SA1 TDK 603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1947A4 La description: HHM1947A4 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM22106C1 La description: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6700 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1907B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM2204SA1 La description: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1798A1 La description: HHM1798A1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7300 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1908A1 La description: HHM1908A1 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1733B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1904A1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 158000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM2101 La description: HHM2101 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1752A2 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 111000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1750B2 La description: HHM1750B2 TDK 0805 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 36500 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1749H3 La description: HHM1749H3 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 36000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM22143B1 La description: HHM22143B1 TDK 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM2202SA3 La description: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1775C1 La description: HHM1775C1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM2106 La description: HHM2106 TDK 1206C Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1779B1 La description: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1750A2 La description: HHM1750A2 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM2203SA1 La description: HHM2203SA1 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 3800 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1942A3 La description: HHM1942A3 TDK 402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 6400 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1732B1 La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1932A2 La description: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 20000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1749H1 La description: HHM1749H1 TDK SMD Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>HHM1749K1 La description: HHM1749K1 TDK 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 7800 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM2206 La description: HHM2206 TDK Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 22200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>HHM1902B1 La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 89000 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong