



3006P-1-501

Fabricant Numéro d'article:	3006P-1-501
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	TRIMMER 500OHM 0.75W PC PIN SIDE
Feuilles de données:	3006P-1-501.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

3006P-1-501 100% Nouveaux originaux 1100 en stock, Trouver 3006P-1-501 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 3006P-1-501 Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 3006P-1-501: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 3006P-1-501

Numéro d'article	3006P-1-501	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	Trimpot® 3006 - Sealed	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Emballage	Tube	Type de montage	Through Hole
Description détaillée	500 Ohms 0.75W, 3/4W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 15 Turn Side Adjustment	Taille / Dimension	Rectangular - 0.250" x 0.190" Face x 0.750" L (6.35mm x 4.83mm x 19.05mm)
style de raccordement	PC Pins	Tolérance	±10%
Coefficient de température	±100ppm°C	Type d'ajustement	Side Adjustment
Puissance (Watts)	0.75W, 3/4W	Matériel Resistive	Cermet
Nombre de tours	15	La résistance	500 Ohms
Autres noms	3006P-501	Quantité en stock	1100 pcs Stock
Catégorie	Potentiomètres, résistances variables > Potentiomètres de tondeuse	La description	TRIMMER 500OHM 0.75W PC PIN SIDE
État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS		

Mots-clés associés à 3006P-1-501

Bourns, Inc. 3006P-1-501	Partie 3006P-1-501	Prix 3006P-1-501	Distributeur 3006P-1-501
3006P-1-501 technique	Action 3006P-1-501	3006P-1-501 Inventaire	3006P-1-501 Fournisseur
Commande en ligne 3006P-1-501	3006P-1-501 Enquête	Image 3006P-1-501	3006P-1-501 Image
3006P-1-501 pdf	Fiche technique 3006P-1-501	Fiche technique 3006P-1-501	3006P-1-501 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 3006P-1-501	Bourns, Inc. Fabricant	Bourns, Inc. 3006P-1-501	Bourns Inc. 3006P-1-501
J.W. Miller / Bourns 3006P-1-501			

Vous pouvez également être intéressé par:

 3006P-1-254LF La description: TRIMMER 250K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-202 La description: TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 4300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3006P001503 La description: 3006P001503 TRIMPOT DIP3 Fabricants: TRIMPOT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P La description: 3006P BOURNS DIP3 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-203LF La description: TRIMMER 20KOHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-502 La description: TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-103 La description: TRIMMER 10KOHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3006P001201 La description: 3006P001201 TRIMPOT SIP3 Fabricants: TRIMPOT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007508-01 La description: 3007508-01 F CDIP14 Fabricants: F En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-500LF La description: TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-7-105LF La description: 3006P-7-105LF BOURNS DIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-7-502LF La description: 3006P-7-502LF BOURNS DIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-102 La description: TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 30057 La description: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007502-01 La description: 3007502-01 F CDIP14 Fabricants: F En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-203 La description: TRIMMER 20KOHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-502LF La description: TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-102LF La description: TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-202LF La description: TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-503LF La description: TRIMMER 50KOHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 7500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3008 PY La description: 3008 PY original SOP-8 Fabricants: original En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P-1-101LF La description: TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-204 La description: TRIMMER 200K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007/CR2A La description: 3007/CR2A ERICSSON BGA Fabricants: ERICSSON En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006P001103 La description: 3006P001103 BOURNS DIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007509-01 La description: 3007509-01 F CDIP-14 Fabricants: F En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007680-00 La description: 3007680-00 FAI TO89 Fabricants: FAI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>
 3006AA La description: 3006AA NXP SOT-263-5 Fabricants: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	 3006P-1-104 La description: TRIMMER 100K OHM 0.75W PC PIN SIDE Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE 3007500-01 La description: 3007500-01 F CDIP14 Fabricants: F En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong