



DC2337J5020AHF

Fabricant Numéro d'article:	DC2337J5020AHF
Fabricant / marque	Anaren
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805
Feuilles de données:	DC2337J5020AHF.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1300 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

DC2337J5020AHF 100% Nouveaux originaux 1300 en stock, Trouver DC2337J5020AHF Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez DC2337J5020AHF Anaren avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ DC2337J5020AHF: Info@IC-Components.com

Les spécifications de DC2337J5020AHF

Numéro d'article	DC2337J5020AHF	Fabricant / marque	Anaren
Séries	Xinger®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0805 (2012 Metric)	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package composant fournisseur	0805 (2012 Metric)	Description détaillée	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 3.7GHz 21.3dB 2W 0805 (2012 Metric)
La fréquence	2.3GHz ~ 3.7GHz	Puissance - Max	2W
Perte d'insertion	0.14dB	Perte de retour	21.2dB
Applications	General Purpose	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	21.3dB	Isolement	-
Autres noms	1173-1090-2 69604-G001	Quantité en stock	1300 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF	La description	RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à DC2337J5020AHF

Anaren DC2337J5020AHF	Partie DC2337J5020AHF	Prix DC2337J5020AHF	Distributeur DC2337J5020AHF
DC2337J5020AHF technique	Action DC2337J5020AHF	DC2337J5020AHF Inventaire	DC2337J5020AHF Fournisseur
Commande en ligne DC2337J5020AHF	DC2337J5020AHF Enquête	Image DC2337J5020AHF	DC2337J5020AHF Image
DC2337J5020AHF pdf	Fiche technique DC2337J5020AHF	Fiche technique DC2337J5020AHF	DC2337J5020AHF pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique DC2337J5020AHF	Anaren Fabricant	Anaren DC2337J5020AHF	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>X3C09P2-03S La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC257DCGJG La description: DC257DCGJG TEXAS BGA Fabricants: TEXAS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B2442BWTR La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DCPL-WB-00D3 La description: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1890CWTR La description: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18CN7510TL La description: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricants: Murata Electronics En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DC213-B1 La description: DC213-B1 MIRAMEMS QFP Fabricants: MIRAMEMS En stock: Nouvel original, stock 4200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A0836ANTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 15000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC213 La description: DC213 MIRAMEMS QFN Fabricants: MIRAMEMS En stock: Nouvel original, stock 4200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805A1880BWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>30057 La description: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A0991DWTR La description: RF DIR COUPLER 991MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DC09-73LF La description: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Fabricants: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2120P016A La description: DC2120P016A TOSHIBA DIP-40 Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2R019JA5R1700 La description: DC2R019JA5R1700 JAE SMD 6SMD Fabricants: JAE Electronics, Inc. En stock: Nouvel original, stock 5100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B1747AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2-2-24/12 La description: IGBT Modules Fabricants: IGBT Modules En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC0900A-20S La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DC25-73 La description: DC25-73 SKYWORKS SOT-16 Fabricants: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nouvel original, stock 21200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2108P318A La description: DC2108P318A TOSHIBA DIP Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MACP-010414-CA0370 La description: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DC25-73LF La description: RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6 Fabricants: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2337J5010AHF La description: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CPL-WB-01D3 La description: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 340000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>C5060J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 5GHZ-6GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2100A-20S La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC280-15 La description: IGBT Modules Fabricants: IGBT Modules En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>C0810J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 15400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A0836CNTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 32000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P2-03S La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong