


### 4308R-102-103

Fabricant Numéro d'article:	4308R-102-103
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP
Feuilles de données:	4308R-102-103(1).pdf 4308R-102-103(2).pdf
État sans plomb / État RoHS:	 Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 700 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

4308R-102-103 100% Nouveaux originaux 700 en stock, Trouver 4308R-102-103 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 4308R-102-103 Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 4308R-102-103: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Les spécifications de 4308R-102-103

Numéro d'article	4308R-102-103	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	4300R	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	8-SIP	Emballage	Bulk
Type de montage	Through Hole	Package composant fournisseur	8-SIP
Température de fonctionnement	-55°C ~ 125°C	Description détaillée	10k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 8-SIP
Taille / Dimension	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Hauteur - Installé (max)	0.195" (4.95mm)
Tolérance	±2%	Applications	-
type de circuit	Isolated	Coéfficient de température	±100ppm/°C
Nombre de broches	8	Résistance (Ohms)	10k
Nombre de résistances	4	Puissance par élément	300mW
Rapport de correspondance de résistance	-	Rapport résistance-dérive	50 ppm/°C
Autres noms	4308R-2-103 4308R102103	Quantité en stock	700 pcs Stock
Catégorie	<a href="#">Résistances</a> > <a href="#">Réseaux de résistances, tableaux</a>	La description	RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP
État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS		

### Mots-clés associés à 4308R-102-103

Bourns, Inc. 4308R-102-103	Partie 4308R-102-103	Prix 4308R-102-103	Distributeur 4308R-102-103
4308R-102-103 technique	Action 4308R-102-103	4308R-102-103 Inventaire	4308R-102-103 Fournisseur
Commande en ligne 4308R-102-103	4308R-102-103 Enquête	Image 4308R-102-103	4308R-102-103 Image
4308R-102-103 pdf	Fiche technique 4308R-102-103	Fiche technique 4308R-102-103	4308R-102-103 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 4308R-102-103	Bourns, Inc. Fabricant	Bourns, Inc. 4308R-102-103	Bourns Inc. 4308R-102-103
J.W. Miller / Bourns 4308R-102-103			

### Vous pouvez également être intéressé par:

 <p><b>4308R-102-153LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-393LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-333</b> La description: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-682LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-105LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-271LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-152</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-124LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-152LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-333LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-392LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308M-102-471LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-101-330LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-121LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308</b> La description: 4308 INFINEON SOT-223 Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-270LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-222LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4306R-102-392LF</b> La description: RES ARRAY 3 RES 3.9K OHM 6SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>4309</b> La description: 4309 SOP-8 Fabricants: Original En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-103LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-391</b> La description: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-821LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308M-102-272LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 2.7K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-122LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-101-681LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-561</b> La description: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-682LF</b> La description: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4306R-102-684LF</b> La description: RES ARRAY 3 RES 680K OHM 6SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-390LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-271</b> La description: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong