




## LM8365BCLMF30/NOPB

<b>Fabricant Numéro d'article:</b>	LM8365BCLMF30/NOPB
<b>Fabricant / marque</b>	N/A
<b>Partie de la description:</b>	IC DETECTOR UNDERVOLT 3V SOT23-5
<b>Feuilles de données:</b>	
<b>État sans plomb / État RoHS:</b>	 Sans plomb / conforme RoHS
<b>Etat du stock:</b>	Nouvel original, stock 2631 disponible.
<b>Bateau de:</b>	Hong Kong
<b>Manière d'expédition:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

**LM8365BCLMF30/NOPB** 100% New Original 2631 pcs en stock, Trouver le prix LM8365BCLMF30/NOPB, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter LM8365BCLMF30/NOPB avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ LM8365BCLMF30/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Les spécifications de LM8365BCLMF30/NOPB

Número d'article	LM8365BCLMF30/NOPB	Fabricant / marque	N/A
Tension - seuil	3V	Type	Simple Reset/Power-On Reset
Package composant fournisseur	SOT-23-5	Séries	-
réinitialiser Timeout	Adjustable/Selectable	Réinitialiser	Active Low
Emballage	Tape & Reel (TR)	Package / Boîte	SC-74A, SOT-753
Sortie	Complementary	Autres noms	LM8365BCLMF30 LM8365BCLMF30-ND
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)	Nombre de tensions surveillées	1
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Description détaillée	Supervisor Complementary 1 Channel SOT-23-5	Numéro de pièce de base	LM8365
Quantité en stock	2631 pcs Stock	Catégorie	<a href="#">Circuits intégrés (ci)</a> > <a href="#">PMIC - superviseurs</a>
La description	IC DETECTOR UNDERVOLT 3V SOT23-5	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS

### Mots-clés associés à LM8365BCLMF30/NOPB

<a href="#">LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Pièce LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Prix LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Distributeur LM8365BCLMF30/NOPB</a>
<a href="#">LM8365BCLMF30/NOPB Technique</a>	<a href="#">Stock LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Inventaire LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Fournisseur LM8365BCLMF30/NOPB</a>
<a href="#">Commande en ligne LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Demande LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">LM8365BCLMF30/NOPB Image</a>	<a href="#">LM8365BCLMF30/NOPB Picture</a>
<a href="#">LM8365BCLMF30/NOPB pdf</a>	<a href="#">Fiche technique LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Fiche technique LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Fiche technique LM8365BCLMF30/NOPB pdf</a>
<a href="#">Télécharger la fiche technique LM8365BCLMF30/NOPB</a>	<a href="#">Fabricant</a>		

### Vous pouvez également être intéressé par:

 <p><b>LM8364BALMF30/NOPB</b>  <b>La description:</b> IC DETECTOR UNDERVOLT 3V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2859 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF27/NOPB</b>  <b>La description:</b> IC DETECT UNDERVOLT 2.7V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2744 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF45/NOPB</b>  <b>La description:</b> IC DETECT UNDERVOLT 4.5V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3000 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8365BALMF45</b>  <b>La description:</b> IC DETECT UNDERVOLT 4.5V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3000 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM84BIMQA/NOPB</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL 0C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2755 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM84BIMQA</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL 0C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2754 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8467222HBL</b>  <b>La description:</b> LSI BGA  <b>Fabricants:</b> LSI  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2777 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM837M/NOPB</b>  <b>La description:</b> TI SOP14  <b>Fabricants:</b> TI  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2701 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF27/NOPB</b>  <b>La description:</b> TI SOT23-5  <b>Fabricants:</b> TI  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2809 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM837MX/NOPB</b>  <b>La description:</b> IC OPAMP GP 25MHZ 14SOIC  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 14500 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM84BIMQAX</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL 0C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2600 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF27</b>  <b>La description:</b> IC DETECT UNDERVOLT 2.7V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 12900 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8364BALMF45</b>  <b>La description:</b> LM8364BALMF45 NSC/TI SOT23-5  <b>Fabricants:</b> NSC/TI  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3000 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM837N</b>  <b>La description:</b> LM837N NS DIP-14  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 22200 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF22</b>  <b>La description:</b> LM8365BALMF22 TI/NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2895 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8365BCLMF30</b>  <b>La description:</b> LM8365BCLMF30 TI/NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 5200 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM83CIMQA</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL -40C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2829 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF27</b>  <b>La description:</b> LM8365BALMF27 NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 12900 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8365BCLMF30</b>  <b>La description:</b> LM8365BCLMF30 TI/NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 10300 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM83CIMQAX</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL -40C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2811 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM84CIMQA</b>  <b>La description:</b> NS SSOP  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2500 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8365BALMF22</b>  <b>La description:</b> IC DETECT UNDERVOLT 2.2V SOT23-5  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2899 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8364BALMF32</b>  <b>La description:</b> LM8364BALMF32 NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3000 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM83CIMQAX/NOPB</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL -40C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2803 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM8365BALMF45</b>  <b>La description:</b> LM8365BALMF45 NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2849 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM83CIMQA/NOPB</b>  <b>La description:</b> N/A  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 5000 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM8365BALMF30</b>  <b>La description:</b> LM8365BALMF30 NS SOT23-5  <b>Fabricants:</b> NS  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2887 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM837MX</b>  <b>La description:</b> IC OPAMP GP 25MHZ 14SOIC  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 12500 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM837M</b>  <b>La description:</b> IC OPAMP GP 25MHZ 14SOIC  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 10700 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM84BIMQAX/NOPB</b>  <b>La description:</b> SENSOR DIGITAL 0C-125C 16SSOP  <b>Fabricants:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2799 disponible.                  Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong