




## MABA-007532-CF18A0

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fabricant Numéro d'article:  | MABA-007532-CF18A0  |
| Fabricant / marque           | Aeroflex (MACOM Technology Solutions)   |
| Partie de la description:    | BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1   |
| Feuilles de données:         | MABA-007532-CF18A0.pdf  |
| État sans plomb / État RoHS: |  Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Etat du stock:               | Nouvel original, stock 5000 disponible.   |
| Bateau de:                   | Hong Kong   |
| Manière d'expédition:        | DHL/Fedex/TNT/UPS   |

OBTENIR UN DEVIS

MABA-007532-CF18A0 100% Nouveaux originaux 5000 en stock, Trouver MABA-007532-CF18A0 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez MABA-007532-CF18A0 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ MABA-007532-CF18A0: Info@IC-Components.com































## Les spécifications de MABA-007532-CF18A0

|                                    |                            |  |   |
|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Numéro d'article                   | MABA-007532-CF18A0         | Fabricant / marque                       | Aeroflex (MACOM Technology Solutions)     |
| Séries                             | -                          | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited)                             |
| Emballage                          | Tape & Reel (TR)           | Type de montage                          | Surface Mount                             |
| Description détaillée              | RF Balun 5MHz ~ 200MHz 1:1 | Gamme de fréquences                      | 5MHz ~ 200MHz                             |
| Impédance - Asymétrique / Balanced | 1:1                        | Différence de phase                      | 180°                                      |
| Perte d'insertion (Max)            | 0.7dB                      | Perte de retour (Min)                    | -   |
| Quantité en stock                  | 5000 pcs Stock             | Catégorie                                | RF / IF et RFID > Balun                   |
| La description                     | BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1      | État sans plomb / État RoHS              | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |

## Mots-clés associés à MABA-007532-CF18A0

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007532-CF18A0 | Partie MABA-007532-CF18A0                                | Prix MABA-007532-CF18A0                                  | Distributeur MABA-007532-CF18A0                          |
| MABA-007532-CF18A0 Fournisseur                           | MABA-007532-CF18A0 technique                             | Action MABA-007532-CF18A0                                | MABA-007532-CF18A0 Inventaire                            |
| MABA-007532-CF18A0 Image                                 | Commande en ligne MABA-007532-CF18A0                     | MABA-007532-CF18A0 Enquête                               | Image MABA-007532-CF18A0                                 |
| MABA-007532-CF18A0 pdf datasheet                         | MABA-007532-CF18A0 pdf                                   | Fiche technique MABA-007532-CF18A0                       | Fiche technique MABA-007532-CF18A0                       |
| Aeroflex Circuit Technology MABA-007532-CF18A0           | Aeroflex MABA-007532-CF18A0                              | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fabricant          | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007532-CF18A0 |
| M/A-Com Technology Solutions MABA-007532-CF18A0          | Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007532-CF18A0 | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007532-CF18A0 | Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007532-CF18A0  |
|  |  | MACOM Technology Solutions MABA-007532-CF18A0            |  |

## Vous pouvez également être intéressé par:

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>MAB8461/W115</b><br>La description: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28<br>Fabricants: PHILIPS<br>En stock: Nouvel original, stock 800 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-007493-CF4160TR</b><br>La description: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/> | <br><b>MAB8461P W203</b><br>La description: MAB8461P W203 PHILIPS DIP<br>Fabricants: PHILIPS<br>En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   |
| <br><b>MAB8052AH-2P/Z162</b><br>La description: MAB8052AH-2P/Z162 PHI DIP<br>Fabricants: PHI<br>En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   | <br><b>MAB8461P/W195</b><br>La description: MAB8461P/W195 PHI DIP-30<br>Fabricants: PHI<br>En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-008184-CT1760</b><br>La description: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 900 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   |
| <br><b>MABA-009488-61HWCA</b><br>La description: MABA-009488-61HWCA MACOM SM22<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>        | <br><b>MAB8441P-T048</b><br>La description: MAB8441P-T048 PHILIPS DIP28<br>Fabricants: PHILIPS<br>En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-009412-CF1BC0</b><br>La description: MABA-009412-CF1BC0 MACOM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>     |
| <br><b>MAB8441PT018</b><br>La description: MAB8441PT018 PHI DIP<br>Fabricants: PHI<br>En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-008757-CT1160</b><br>La description: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-007488-CT9550</b><br>La description: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 500 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/> |
| <br><b>MABA-007159-000000</b><br>La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>      | <br><b>MABA-007871-CT1A40</b><br>La description: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>    | <br><b>MABA-009487-60HWCA</b><br>La description: MABA-009487-60HWCA M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/> |
| <br><b>MABA-008182-CF1160</b><br>La description: MABA-008182-CF1160 MA/COM SMSMD<br>Fabricants: MA/COM<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>                                     | <br><b>MABA-007327-CT1A40</b><br>La description: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>       | <br><b>MABA-009005-CF1A40</b><br>La description: MABA-009005-CF1A40 MA/COM SM164.SMD<br>Fabricants: MA/COM<br>En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>                            |
| <br><b>MAB8052AH-2PZ165</b><br>La description: MAB8052AH-2PZ165 PHI DIP<br>Fabricants: PHI<br>En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  | <br><b>MABA-008482-CF1A40</b><br>La description: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   | <br><b>MABA-007236-C16423</b><br>La description: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>  |
| <br><b>MABA-007871-CT1A40</b><br>La description: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ<br>Fabricants: Affinity Medical Technologies - a Molex company<br>En stock: Nouvel original, stock 9300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/> | <br><b>MAB8461P-W203</b><br>La description: MAB8461P-W203 PHI DIP-28<br>Fabricants: PHI<br>En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   | <br><b>MABA-007819-CF48A0</b><br>La description: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 14000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   |
| <br><b>MABA-007681-CT2010</b><br>La description: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>            | <br><b>MABA-007493-CF4160</b><br>La description: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   | <br><b>MABA-009210-CT1760</b><br>La description: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 800 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>      |
| <br><b>MABA-007237-ETC410</b><br>La description: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 300 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>       | <br><b>MABA-009231-CT1A4B</b><br>La description: MABA-009231-CT1A4B M/A-COM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>   | <br><b>MABA-008937-TC11T5</b><br>La description: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD<br>Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)<br>En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.<br>Citation: <input type="text" value="RFQ"/>    |



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong