

## 4309-52

Fabricant Numéro d'article:	4309-52
Fabricant / marque	Peregrine Semiconductor
Partie de la description:	RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN
Feuilles de données:	4309-52(1).pdf 4309-52(2).pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 8900 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**OBTENIR UN DEVIS**

4309-52 100% Nouveaux originaux 8900 en stock, Trouver 4309-52 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 4309-52 Peregrine Semiconductor avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 4309-52: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)



















## Les spécifications de 4309-52

Número d'article	4309-52	Fabricant / marque	Peregrine Semiconductor
Séries	UltraCMOS®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	24-VFQFN Exposed Pad	Emballage	Original-Reel®
Description détaillée	RF Attenuator 31.5dB ±0.15dB 0Hz ~ 4GHz 50 Ohms 24-VFQFN Exposed Pad	Impédance	50 Ohms
Gamme de fréquences	0Hz ~ 4GHz	Puissance (Watts)	-
Valeur d'atténuation	31.5dB	Autres noms	1046-1036-6
Quantité en stock	8900 pcs Stock	Catégorie	<a href="#">RF / IF et RFID &gt; Atténuateurs</a>
La description	RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

## Mots-clés associés à 4309-52

Peregrine Semiconductor 4309-52	Partie 4309-52	Prix 4309-52	Distributeur 4309-52
4309-52 technique	Action 4309-52	4309-52 Inventaire	4309-52 Fournisseur
Commande en ligne 4309-52	4309-52 Enquête	Image 4309-52	4309-52 Image
4309-52 pdf	Fiche technique 4309-52	Fiche technique 4309-52	4309-52 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 4309-52	Peregrine Semiconductor Fabricant	Peregrine Semiconductor 4309-52	pSemi 4309-52

## Vous pouvez également être intéressé par:

 <p><b>4308R-102-561</b> La description: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-152LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F1101A</b> La description: 430F1101A TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-390LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F2130</b> La description: 430F2130 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4309</b> La description: 4309 SOP-8 Fabricants: Original En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4309R-101-103</b> La description: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F1111A</b> La description: 430F1111A TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-124LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-122LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430V417</b> La description: 430V417 TI VQFN64 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-270LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-821LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-153LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-152</b> La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-333</b> La description: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-682LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-393LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F1122</b> La description: 430F1122 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F2111</b> La description: 430F2111 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-333LF</b> La description: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-391</b> La description: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F1121A</b> La description: 430F1121A TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309R-101-222LF</b> La description: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430G2333</b> La description: 430G2333 tibb TSSOP Fabricants: tibb En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F2121</b> La description: 430F2121 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F1132</b> La description: 430F1132 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4309R-101-102LF</b> La description: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>430F2131</b> La description: 430F2131 TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309R-101-221LF</b> La description: RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong