



M40SZ100WMQ6F

Fabricant Numéro d'article:	M40SZ100WMQ6F
Fabricant / marque	STMicroelectronics
Partie de la description:	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
Feuilles de données:	M40SZ100WMQ6F.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

M40SZ100WMQ6F 100% Nouveaux originaux 1100 en stock, Trouver M40SZ100WMQ6F Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez M40SZ100WMQ6F Storm Interface avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ M40SZ100WMQ6F: Info@IC-Components.com

Les spécifications de M40SZ100WMQ6F

Numéro d'article	M40SZ100WMQ6F	Fabricant / marque	STMicroelectronics
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Type de montage	Surface Mount	Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Référence fabricant	M40SZ100WMQ6F	La description	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
Description élargie	Supervisor Open Drain or Open Collector Channel 16-SO	État RoHS	Tape & Reel (TR)
Type	Simple Reset/Power-On Reset	Polarisation	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Tension - Ventilation	16-SO	Courant - Alimentation (Max)	Open Drain or Open Collector
Nombre de piles	Active Low	réinitialiser Timeout	1
Tension - seuil	40 ms Minimum	Température de détection	2.6V
Autres noms	497-4688-2	Quantité en stock	1100 pcs Stock
Catégorie	Circuits intégrés (ci) > PMIC - superviseurs	La description	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à M40SZ100WMQ6F

Storm Interface M40SZ100WMQ6F	Partie M40SZ100WMQ6F	Prix M40SZ100WMQ6F	Distributeur M40SZ100WMQ6F
M40SZ100WMQ6F technique	Action M40SZ100WMQ6F	M40SZ100WMQ6F inventaire	M40SZ100WMQ6F Fournisseur
Commande en ligne M40SZ100WMQ6F	M40SZ100WMQ6F Enquête	Image M40SZ100WMQ6F	M40SZ100WMQ6F Image
M40SZ100WMQ6F pdf	Fiche technique M40SZ100WMQ6F	Fiche technique M40SZ100WMQ6F	M40SZ100WMQ6F pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique M40SZ100WMQ6F	Storm Interface Fabricant	Storm Interface M40SZ100WMQ6F	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4001BFP-42A La description: M4001BFP-42A MITSUBISHI SOP14 Fabricants: MITSUBISHI En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MP6400DG-33-LF-Z La description: IC SUPERVISORY PWM Fabricants: MPS (Monolithic Power Systems) En stock: Nouvel original, stock 2900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M402100BFP-41A La description: M402100BFP-41A MITSUBISHI SOP16 Fabricants: MITSUBISHI En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4001BFP La description: M4001BFP HITACHI SOP14 Fabricants: HITACHI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z111WMH6 La description: M40Z111WMH6 ST SOP-28 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1815R-10/T&R La description: IC 2.88V P-P 10% SOT23 Fabricants: Maxim Integrated En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z300WMH6 La description: M40Z300WMH6 ST SOP-28 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4049 La description: M4049 OKI DIP16 Fabricants: OKI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4025GG La description: M4025GG SONY BGA Fabricants: SONY En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>STM810MWX6F La description: IC MPU RESET CIRC 4.38V SOT23 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BD5231G-TR La description: IC RESET CMOS N-CH 3.1V SSO5 TR Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 9700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z111MH6 La description: M40Z111MH6 ST SOP-28 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 5600 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4020 La description: M4020 OKI DIP Fabricants: OKI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z312 La description: M40Z312 ST SOP16 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 3300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z300W La description: M40Z300W IC SOP-16 Fabricants: IC En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z111WMH6TR La description: M40Z111WMH6TR IC SOH28 Fabricants: IC En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4023BP La description: M4023BP MIT DIP-14 Fabricants: MIT En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z300WMH6TR La description: M40Z300WMH6TR ST SOP-28 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4042B La description: M4042B OKI DIP16 Fabricants: OKI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z312X La description: M40Z312X IC SOP-16 Fabricants: IC En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4053-15 La description: M4053-15 MPS SOP8 Fabricants: MPS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M402100BP La description: M402100BP MIT DIP-16 Fabricants: MIT En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MAX817LCSA La description: IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 8SOIC Fabricants: Maxim Integrated En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z300AV La description: M40Z300AV ST SOP16 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4030B La description: M4030B MITSUBISHI SOP Fabricants: MITSUBISHI En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4013AD La description: M4013AD AP TO-252 Fabricants: AP En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MAX691CPE La description: IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 16DIP Fabricants: Maxim Integrated En stock: Nouvel original, stock 6400 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M4040B La description: M4040B MITSUBISHI SOP Fabricants: MITSUBISHI En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M402101BP La description: M402101BP MITSUBISHI DIP-22 Fabricants: MITSUBISHI En stock: Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>M40Z300WMQ6 La description: M40Z300WMQ6 ST SOP Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong