



**CG0402MLC-3.3LG**

Fabricant Numéro d'article:	CG0402MLC-3.3LG
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	VARISTOR 0402
Feuilles de données:	CG0402MLC-3.3LG.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 200000 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**OBTENIR UN DEVIS**

**CG0402MLC-3.3LG** 100% Nouveaux originaux 200000 en stock, Trouver CG0402MLC-3.3LG Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez CG0402MLC-3.3LG Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ CG0402MLC-3.3LG: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Les spécifications de CG0402MLC-3.3LG

Numéro d'article	CG0402MLC-3.3LG	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	ChipGuard®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	0402 (1005 Metric)	Emballage	Cut Tape (CT)
Type de montage	Surface Mount, MLCV	Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Description détaillée	Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric)	Capacitance @ Fréquence	0.5pF @ 1MHz
Nombre de circuits	1	Énergie	-
DC Volts Maximum	3.3V	Autres noms	CG0402MLC-3.3LGCT
Quantité en stock	200000 pcs Stock	Catégorie	<a href="#">Protection des circuits &gt; TVS - varistances MOV</a>
La description	VARISTOR 0402	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à CG0402MLC-3.3LG

<a href="#">Bourns, Inc. CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Partie CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Prix CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Distributeur CG0402MLC-3.3LG</a>
<a href="#">CG0402MLC-3.3LG technique</a>	<a href="#">Action CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">CG0402MLC-3.3LG inventaire</a>	<a href="#">CG0402MLC-3.3LG Fournisseur</a>
<a href="#">Commande en ligne CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">CG0402MLC-3.3LG Enquête</a>	<a href="#">Image CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">CG0402MLC-3.3LG Image</a>
<a href="#">CG0402MLC-3.3LG pdf</a>	<a href="#">Fiche technique CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Fiche technique CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">CG0402MLC-3.3LG pdf datasheet</a>
<a href="#">Téléchargez la fiche technique CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Bourns, Inc. Fabricant</a>	<a href="#">Bourns, Inc. CG0402MLC-3.3LG</a>	<a href="#">Bourns Inc. CG0402MLC-3.3LG</a>
<a href="#">J.W. Miller / Bourns CG0402MLC-3.3LG</a>			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>CG0402MLA-5.5MG</b> La description: VARISTOR 8V 20A 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 30000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-12E</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0201MLA-5.5MH</b> La description: VARISTOR 11V 0201 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 654500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0603MLC-24LEA</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLU-24G</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLC-24LGA</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLC-3.3LGA</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-24LE</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-05E</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLA-14KG</b> La description: VARISTOR 18V 20A 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLA-14KE</b> La description: VARISTOR 18V 30A 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 256000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLC-05LG</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 354500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLC-12LGA</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLC-05LGA</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLC-12LG</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 364500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0603MLC-12LEA</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLU-12G</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLU-3.3G</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLA-18KG</b> La description: VARISTOR 22V 20A 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-05LEA</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-3.3LE</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLD-12G</b> La description: VARISTOR 50V 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLC-24LG</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 200000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-3.3LEA</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLA-5.5MG-5V5</b> La description: CG0402MLA-5.5MG-5V5 BOURNS 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 16700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-05LE</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0603MLC-12LE</b> La description: VARISTOR 0603 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>CG0402MLU-12X</b> La description: CG0402MLU-12X BOURNS SMD Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 384500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLU-05X</b> La description: CG0402MLU-05X BOURNS SMD Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 374500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>CG0402MLE-18G</b> La description: VARISTOR 0402 Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong