



**IS82C59AX96**

Fabricant Numéro d'article:	IS82C59AX96
Fabricant / marque	Intersil
Partie de la description:	IC CTRLR INTERRUPT 8MHZ 28-PLCC
Feuilles de données:	<a href="#">IS82C59AX96.pdf</a>
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**OBTENIR UN DEVIS**

IS82C59AX96 100% Nouveaux originaux 1500 en stock, Trouver IS82C59AX96 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez IS82C59AX96 Intersil avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ IS82C59AX96: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Les spécifications de IS82C59AX96

Numéro d'article	IS82C59AX96	Fabricant / marque	Intersil
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	3 (168 Hours)
Numéro de pièce de base	82C59A	Package / Boîte	28-LCC (J-Lead)
Emballage	Tape & Reel (TR)	Type de montage	Surface Mount
Package composant fournisseur	28-PLCC (11.51x11.51)	Description détaillée	Interface 28-PLCC (11.51x11.51)
Interface	-	Applications	-
Tension - Alimentation	4.5 V ~ 5.5 V	Quantité en stock	1500 pcs Stock
Catégorie	<a href="#">Circuits intégrés (ci) &gt; Interface - spécialisée</a>	La description	IC CTRLR INTERRUPT 8MHZ 28-PLCC
État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS		

Mots-clés associés à IS82C59AX96

<a href="#">Intersil IS82C59AX96</a>	<a href="#">Partie IS82C59AX96</a>	<a href="#">Prix IS82C59AX96</a>	<a href="#">Distributeur IS82C59AX96</a>
<a href="#">IS82C59AX96 technique</a>	<a href="#">Action IS82C59AX96</a>	<a href="#">IS82C59AX96 inventaire</a>	<a href="#">IS82C59AX96 Fournisseur</a>
<a href="#">Commande en ligne IS82C59AX96</a>	<a href="#">IS82C59AX96 Enquête</a>	<a href="#">Image IS82C59AX96</a>	<a href="#">IS82C59AX96 Image</a>
<a href="#">IS82C59AX96 pdf</a>	<a href="#">Fiche technique IS82C59AX96</a>	<a href="#">Fiche technique IS82C59AX96</a>	<a href="#">IS82C59AX96 pdf datasheet</a>
<a href="#">Téléchargez la fiche technique IS82C59AX96</a>	<a href="#">Intersil Fabricant</a>	<a href="#">Intersil IS82C59AX96</a>	

Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>IS89C52A-40PL</b> La description: IS89C52A-40PL WINBOND PLCC44 Fabricants: Winbond Electronics Corporation En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C88</b> La description: IS82C88 LSI PLCC Fabricants: LSI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C55AZ</b> La description: IC I/O EXPANDER 24B 44PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C86H-5</b> La description: IS82C86H-5 H PLCC Fabricants: H En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS80C32-40W</b> La description: IS80C32-40W ISSI DIP Fabricants: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C84A</b> La description: IS82C84A PLCC 01 Fabricants: PLCC En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C54-10</b> La description: IC OSC PROG TIMER 10MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS89C51A-40W</b> La description: IS89C51A-40W SI DIP40 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C59A-12X96</b> La description: IC CTRLR INTERRUPT 12.5MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C55A-5</b> La description: IC I/O EXPANDER 24B 44PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS89LV52-24PL</b> La description: IS89LV52-24PL OSSI PLCC Fabricants: OSSI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C50A-5</b> La description: IC PERIPH UART/BRG 10MHZ 44-PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C59A</b> La description: IC CTRLR INTERRUPT 8MHZ 28-PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C59A-12</b> La description: IC CTRLR INTERRUPT 12.5MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C52Z96</b> La description: IC CTRLR CMOS SERIAL 28-PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C52Z</b> La description: IC CONTROLLER UART 28-PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS89C52-40PL</b> La description: IS89C52-40PL ISSI PLCC Fabricants: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS80C86-2</b> La description: IS80C86-2 N/A DIP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C55A</b> La description: IC I/O EXPANDER 24B 44PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C52</b> La description: IC PERIPH UART/BRG 16MHZ 28-PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C89</b> La description: IS82C89 LSI PLCC Fabricants: LSI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C37A</b> La description: IC CONTROLLER DMA 44PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C85</b> La description: IS82C85 INTERSIL PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS89C51A-40PL</b> La description: IS89C51A-40PL ISSI PLCC Fabricants: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>IS82C54-10Z</b> La description: IC OSC PROG TIMER 10MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C54</b> La description: IC OSC PROG TIMER 8MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS82C54Z</b> La description: IC OSC PROG TIMER 8MHZ 28PLCC Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C59A-5</b> La description: IS82C59A-5 LSILOGIC PLCC Fabricants: LSILOGIC En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>IS82C82</b> La description: IS82C82 H PLCC Fabricants: H En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>IS80C88-2</b> La description: IS80C88-2 INTERSIL PLCC-44 Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong