



CDC7005ZVAT

Fabricant Numéro d'article:	CDC7005ZVAT
Fabricant / marque	N/A
Partie de la description:	IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA
Feuilles de données:	
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2866 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

CDC7005ZVAT 100% New Original 2866 pcs en stock, Trouver le prix CDC7005ZVAT, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter CDC7005ZVAT avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ CDC7005ZVAT: Info@IC-Components.com

Les spécifications de CDC7005ZVAT

Numéro d'article	CDC7005ZVAT	Fabricant / marque	N/A
Tension - Alimentation	3 V ~ 3.6 V	Type	Clock Synchronizer and Jitter Cleaner
Package composant fournisseur	64-BGA (8x8)	Séries	-
Rapport - Entrée: Sortie	2:5	Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	64-BGA	PLL	No
Sortie	LVPECL	Autres noms	296-15744-6
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C	Nombre de circuits	1
Type de montage	Surface Mount	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	3 (168 Hours)
Contribution	LVCOS, LVPECL	Fréquence - Max	800MHz
Diviseur / Multiplieur	Yes/Yes	Différentiel - Entrée: Sortie	Yes/Yes
Numéro de pièce de base	CDC7005	Quantité en stock	2866 pcs Stock
Catégorie	Circuits intégrés (ci) > Horloge/calendrier - horloge générateurs, PLL, syn	La description	IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS		

Mots-clés associés à CDC7005ZVAT

CDC7005ZVAT	Pièce CDC7005ZVAT	Prix CDC7005ZVAT	Distributeur CDC7005ZVAT
CDC7005ZVAT Technique	Stock CDC7005ZVAT	Inventaire CDC7005ZVAT	Fournisseur CDC7005ZVAT
Commande en ligne CDC7005ZVAT	Demande CDC7005ZVAT	CDC7005ZVAT Image	CDC7005ZVAT Picture
CDC7005ZVAT pdf	Fiche technique CDC7005ZVAT	Fiche technique CDC7005ZVAT	Fiche technique CDC7005ZVAT pdf
Télécharger la fiche technique CDC7005ZVAT	Fabricant		

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>CDC586PAH La description: IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2810 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC924DLR La description: IC 133-MHZ CLOCK SYNTH 56-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2726 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC7005RGZT La description: IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 48QFN Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2830 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC960DL La description: IC CLOCK DRVR 200 MHZ 48-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2671 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC582PAH La description: IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2677 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC960DLR (CDC960DLRG4) La description: CDC960DLR (CDC960DLRG4) TI SSOP48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2854 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC5801ADBQRG4 La description: IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2670 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC960DLR La description: IC CLOCK DRVR 200 MHZ 48-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 14000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC7005ZVAR La description: IC CLK SYNCH/JITTER CLEANR 64BGA Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2843 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC706PWRG4 La description: IC 2:6PLL SYNTH/MULT/DIV 20TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2760 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC5801DBQ La description: IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2776 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC750 La description: TEXAS QFN Fabricants: TEXAS En stock: Nouvel original, stock 2842 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC586PAHR La description: IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2652 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC5D23BNP-100LC La description: FIXED IND 10UH 1.04A 133 MOHM Fabricants: Sumida America Components Inc. En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC5D23BNP-470KC La description: FIXED IND 47UH 490MA 546 MOHM Fabricants: Sumida Corporation En stock: Nouvel original, stock 2620 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC750RGCR La description: TI QFN Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2826 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC736RHR La description: TI QFN Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2827 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC960DLR(CDC960DLRG4) La description: TI SSOP48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2803 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC7005ZVA La description: IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2893 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC536DBR La description: IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 28-SSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2808 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC950DGGR La description: IC DIFF CLOCK SYNTH/DRVR 48TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2734 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC7005GVAT La description: IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC857-2DGG La description: IC 2.5V PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2793 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC857-3DGG La description: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2741 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC582 La description: CDC582 TI QFP Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2836 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC960 La description: CDC960 TI SSOP48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 5700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC5801DBQR La description: IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2797 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CDC7005RGZR La description: TI VQFN48 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 2899 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC906PWR La description: IC 2:6PLL SYNTH/MULT/DIV 20TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 2851 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CDC857-2DGGGR La description: IC 2.5V PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong