



MD8003

Fabricant Numéro d'article:	MD8003
Fabricant / marque	Central Semiconductor
Partie de la description:	TRANS 2NPN 30MA 60V TO78-6
Feuilles de données:	MD8003.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

MD8003 100% Nouveaux originaux 100 en stock, Trouver MD8003 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez MD8003 Central Semiconductor avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ MD8003: Info@IC-Components.com

Les spécifications de MD8003

Numéro d'article	MD8003	Fabricant / marque	Central Semiconductor
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	TO-78-6 Metal Can	Emballage	Bulk
Type de montage	Through Hole	Package composant fournisseur	TO-78-6
Température de fonctionnement	-	Description détaillée	Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 60V 30mA 260MHz Through Hole TO-78-6
Puissance - Max	-	Transistor Type	2 NPN (Dual)
Courant - Collecteur (Ic) (max)	30mA	Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	60V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic	-	Courant - Collecteur Cutoff (Max)	-
Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce	100 @ 1mA, 10V	Fréquence - Transition	260MHz
Quantité en stock	100 pcs Stock	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - bipolaire (BJT) - tableaux
La description	TRANS 2NPN 30MA 60V TO78-6	État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS

Mots-clés associés à MD8003

Central Semiconductor MD8003	Partie MD8003	Prix MD8003	Distributeur MD8003
MD8003 technique	Action MD8003	MD8003 Inventaire	MD8003 Fournisseur
Commande en ligne MD8003	MD8003 Enquête	Image MD8003	MD8003 Image
MD8003 pdf	Fiche technique MD8003	Fiche technique MD8003	MD8003 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique MD8003	Central Semiconductor Fabricant	Central Semiconductor MD8003	Central Semiconductor Corp MD8003

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>MD8085AH/B La description: MD8085AH/B INTERSIL DIP-40P Fabricants: Intersil En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH/C La description: MD8085AH/C INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086H/B La description: MD8086H/B INTEL NA Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8089/B La description: MD8089/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-6/B La description: MD80287-6/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8080 La description: MD8080 INTEL TQFP64 Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MD8002 La description: TRANS 2NPN 30MA 50V TO78-6 Fabricants: Central Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 60000 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2/BC La description: MD8086-2/BC INTEL CDIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087-2/B La description: MD8087-2/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH/BC La description: MD8085AH/BC INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH-2/B La description: MD8085AH-2/B INTEL CDIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086/B La description: MD8086/B HMS DIP-40P Fabricants: HMS En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8013CA La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2 La description: MD8086-2 INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086A-2 La description: MD8086A-2 INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH-1/B La description: MD8085AH-1/B INTEL CDIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-8/B La description: MD80287-8/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8212/B La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085A/B La description: MD8085A/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8080A/B La description: MD8080A/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-6 La description: MD80287-6 INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8002A La description: MD8002A MD SOP-8 Fabricants: MD En stock: Nouvel original, stock 7500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH La description: MD8085AH INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087-2/BC La description: MD8087-2/BC INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8088/B La description: MD8088/B AMD DIP Fabricants: AMD En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2/B La description: MD8086-2/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086 La description: MD8086 INTEL CDIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087/B La description: MD8087/B INTEL DIP-40 Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085H/B La description: MD8085H/B INTEL DIP Fabricants: INTEL En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8001 La description: MD8001 N/A SOP8 Fabricants: N/A En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong