



AD8314ARM

Fabricant Numéro d'article:	AD8314ARM
Fabricant / marque	ADI (Analog Devices, Inc.)
Partie de la description:	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP
Feuilles de données:	AD8314ARM.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 3100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

AD8314ARM 100% Nouveaux originaux 3100 en stock, Trouver AD8314ARM Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez AD8314ARM ADI (Analog Devices, Inc.) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ AD8314ARM: Info@IC-Components.com































Les spécifications de AD8314ARM

Numéro d'article	AD8314ARM	Fabricant / marque	ADI (Analog Devices, Inc.)
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Numéro de pièce de base	AD8314	Package / Boîte	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Emballage	Tube	Package composant fournisseur	8-MSOP
Description détaillée	RF Detector IC Cellular, GSM, TDMA, CDMA 100MHz ~ 2.7GHz -45dBm ~ 0dBm 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	La fréquence	100MHz ~ 2.7GHz
Offre actuelle	5.7mA	Tension - Alimentation	2.7 V ~ 5.5 V
Plage d'entrée	-45dBm ~ 0dBm	exactitude	-
type de RF	Cellular, GSM, TDMA, CDMA	Quantité en stock	3100 pcs Stock
Catégorie	RF / IF et RFID > Détecteurs de RF	La description	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP
État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS		

Mots-clés associés à AD8314ARM

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	Partie AD8314ARM	Prix AD8314ARM	Distributeur AD8314ARM
AD8314ARM technique	Action AD8314ARM	AD8314ARM Inventaire	AD8314ARM Fournisseur
Commande en ligne AD8314ARM	AD8314ARM Enquête	Image AD8314ARM	AD8314ARM Image
AD8314ARM pdf	Fiche technique AD8314ARM	Fiche technique AD8314ARM	AD8314ARM pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique AD8314ARM	ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricant	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	AD AD8314ARM
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	Analog Devices Inc. AD8314ARM	Analog Devices, Inc. AD8314ARM	

Vous pouvez également être intéressé par:

 AD8315ARM-REEL La description: AD8315ARM-REEL HAM SMD Fabricants: HAM En stock: Nouvel original, stock 18000 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ARMZ-REEL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 27000 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ACPZ-RL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: RFQ
 AD8314ARMZ La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 24400 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ARM(J5A) La description: AD8314ARM(J5A) AD MSOP-8P Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: RFQ	 AD8315ARM-REEL7 La description: AD8315ARM-REEL7 ANALOG MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 51000 disponible. Citation: RFQ
 AD8314ACP-WP La description: AD8314ACP-WP ADI LFCSP Fabricants: ADI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ	 AD8313ARM(J1A) La description: AD8313ARM(J1A) AD MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ	 AD8313ARM-REEL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: RFQ
 AD8314ARMZ-REEL La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ	 AD8312ACBZ-P7 La description: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ	 AD8315ARMZ La description: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 12800 disponible. Citation: RFQ
 AD8315ARM La description: AD8315ARM AD MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ	 AD8310ARMZ-REEL La description: AD8310ARMZ-REEL AD MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ	 AD8313ARMZ La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: RFQ
 AD8314ARM-REEL La description: AD8314ARM-REEL ADI MSOP8 Fabricants: ADI En stock: Nouvel original, stock 15000 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ACP-REEL7 La description: AD8314ACP-REEL7 AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: RFQ	 AD8310ARMZ-REEL7 La description: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 6100 disponible. Citation: RFQ
 AD8312ACBZ-P2 La description: AD8312ACBZ-P2 AD QFP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ	 AD8313ARM-REEL La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ	 AD8315ACP-REEL7 La description: AD8315ACP-REEL7 AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 9000 disponible. Citation: RFQ
 AD8314ACPZ-REEL7 La description: AD8314ACPZ-REEL7 ADI LFCSP8 Fabricants: ADI En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ARM-REEL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: RFQ	 AD8315ACP-REEL La description: AD8315ACP-REEL AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 18000 disponible. Citation: RFQ
 AD8315ACPZ-REEL7 La description: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible. Citation: RFQ	 AD8315ARM(J7A) La description: AD8315ARM(J7A) AD MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ	 AD8313ARMZ-REEL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 10200 disponible. Citation: RFQ
 AD8313ARM La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ARMZ(J5A) La description: AD8314ARMZ(J5A) AD MSOP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ	 AD8314ACPZ La description: AD8314ACPZ ADI LFCSP8 Fabricants: ADI En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong