



## TRC105

<b>Fabricant Numéro d'article:</b>	TRC105
<b>Fabricant / marque</b>	Murata Electronics
<b>Partie de la description:</b>	IC RF TXRX ISM<1GHZ 32-WFQFN
<b>Feuilles de données:</b>	TRC105(1).pdf TRC105(2).pdf
<b>État sans plomb / État RoHS:</b>	Sans plomb / conforme RoHS
<b>Etat du stock:</b>	Nouvel original, stock 2680 disponible.
<b>Bateau de:</b>	Hong Kong
<b>Manière d'expédition:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**OBTENIR UN DEVIS**

**TRC105** 100% New Original 2680 pcs en stock, Trouver le prix TRC105, Stock, fiche technique sur IC Components Ltd en ligne, acheter TRC105 Murata Electronics avec garantie. 100% garantie de confiance. RFQ TRC105: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Les spécifications de TRC105

Nom d'article	TRC105	Fabricant / marque	Murata Electronics
Tension - Alimentation	2.1 V ~ 3.6 V	Type	TxRx Only
Séries	-	Interfaces série	SPI
Sensibilité	-112dBm	RF Family / Standard	General ISM < 1GHz
Protocole	-	Alimentation - sortie	13dBm
Emballage	Cut Tape (CT)	Package / Boîte	32-WFQFN Exposed Pad
Autres noms	583-1159-1	Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)	Modulation	FSK, OOK
Taille mémoire	-	La fréquence	300MHz ~ 510MHz
Description détaillée	IC RF TxRx Only General ISM	Taux de données (Max)	200kbps
Courant - Émission	16mA ~ 25mA	Courant - Réception	2.7mA
Quantité en stock	2680 pcs Stock	Catégorie	<a href="#">RF / IF et RFID</a> > <a href="#">Émetteur-récepteur RF ICs</a>
La description	IC RF TXRX ISM<1GHZ 32-WFQFN	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme RoHS

### Mots-clés associés à TRC105

Murata Electronics TRC105	Pièce TRC105	Prix TRC105	Distributeur TRC105
TRC105 Technique	Stock TRC105	Inventaire TRC105	Fournisseur TRC105
Commande en ligne TRC105	Demande TRC105	TRC105 Image	TRC105 Picture
TRC105 pdf	Fiche technique TRC105	Fiche technique TRC105	Fiche technique TRC105 pdf
Télécharger la fiche technique TRC105	Fabricant Murata Electronics	Murata Electronics TRC105	MURATA TRC105
Murata Electronics North America TRC105	TOKO / Murata TRC105		

### Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>TRC101</b> <b>La description:</b> RFM TSSOP16 <b>Fabricants:</b> RFM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC5004NLE</b> <b>La description:</b> TRC SOP <b>Fabricants:</b> TRC <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2666 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CSR1000A04-IQM-R</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 32UFQFN <b>Fabricants:</b> CSR PLC (Qualcomm) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 50600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>MAX2839ETN+T</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX CELLULAR 56-WFQFN <b>Fabricants:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AT86RF231-ZFR</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32-VFQFN <b>Fabricants:</b> Microchip Technology <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2771 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC2019NLE</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2886 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC5007NLE</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP-24 <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2618 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LTC5800IWR-WHMA#PBF</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU 802.15.4 72-VFQFN <b>Fabricants:</b> ADI (Analog Devices, Inc.) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2694 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC82440NL</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2794 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>T2801-PLH</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX ISM&gt;1GHZ 48-VFQFN <b>Fabricants:</b> Micrel / Microchip Technology <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 8000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SI1001-C-GM</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 42-VFQFN <b>Fabricants:</b> Energy Micro (Silicon Labs) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2697 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MRF24XA-I/MQ</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32-VFQFN <b>Fabricants:</b> Micrel / Microchip Technology <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2624 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC1102NLE</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP16 <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 15345 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>NRF51422-CEAA-R</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 62WLCSP <b>Fabricants:</b> Nordic Semiconductor <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC1102NL</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP-16 <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2893 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC0013NL</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP12 <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 7194 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SI1060-A-GM</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 36-VFQFN <b>Fabricants:</b> Energy Micro (Silicon Labs) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2617 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC33696FCAE</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX ISM&lt;1GHZ 32-VFQFN <b>Fabricants:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2630 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>CC2620F128RGZR</b> <b>La description:</b> IC MCU 2.4GHZ 802.15.4 48VQFN <b>Fabricants:</b> N/A <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2857 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC4675MNL</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP-16 <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2705 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>NRF24LE1-F16Q24-R</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU ISM&gt;1GHZ 24-VFQFN <b>Fabricants:</b> Nordic Semiconductor <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 54800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>PC270123VM</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX - 144-LFBGA <b>Fabricants:</b> NXP Semiconductors / Freescale <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2826 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TRC103</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX ISM&lt;1GHZ 32-WFQFN <b>Fabricants:</b> Murata Electronics <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 6800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC1300D</b> <b>La description:</b> TRC1300D TI 3.9MM <b>Fabricants:</b> TI <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2680 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BC51E130A14-IRK-E4</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 84VFPGA <b>Fabricants:</b> CSR PLC (Qualcomm) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2666 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CSR1001A04-IQA-R</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 56-QFN <b>Fabricants:</b> CSR PLC (Qualcomm) <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 19100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CYRF69103-40LFXC</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU ISM&gt;1GHZ 40-VFQFN <b>Fabricants:</b> Cypress Semiconductor <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 3200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC41604NL</b> <b>La description:</b> TRXCOM SOP <b>Fabricants:</b> TRXCOM <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2853 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>CC8531RHAR</b> <b>La description:</b> IC RF TXRX+MCU ISM&gt;1GHZ 40-VFQFN <b>Fabricants:</b> N/A <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 2816 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRC41604NLE</b> <b>La description:</b> TRXCOM <b>Fabricants:</b> Trxcom <b>En stock:</b> Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong