



AD8362ARU

| | |
|------------------------------|--|
| Fabricant Numéro d'article: | AD8362ARU |
| Fabricant / marque | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Partie de la description: | IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP |
| Feuilles de données: | AD8362ARU.pdf |
| État sans plomb / État RoHS: | Sans plomb / non conforme à RoHS |
| Etat du stock: | Nouvel original, stock 400 disponible. |
| Bateau de: | Hong Kong |
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[OBTENIR UN DEVIS](#)

AD8362ARU 100% Nouveaux originaux 400 en stock, Trouver AD8362ARU Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez AD8362ARU ADI (Analog Devices, Inc.) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ AD8362ARU: Info@IC-Components.com































Les spécifications de AD8362ARU

| | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|
| Numéro d'article | AD8362ARU | Fabricant / marque | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Séries | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numéro de pièce de base | AD8362 | Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Emballage | Tube | Package composant fournisseur | 16-TSSOP |
| Description détaillée | RF Detector IC Cellular, GSM, CDMA, TDMA, TETRA 50Hz ~ 3.8GHz - 52dBm ~ 8dBm ±0.5dB 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | La fréquence | 50Hz ~ 3.8GHz |
| Offre actuelle | 20mA | Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Plage d'entrée | -52dBm ~ 8dBm | exactitude | ±0.5dB |
| type de RF | Cellular, GSM, CDMA, TDMA, TETRA | Quantité en stock | 400 pcs Stock |
| Catégorie | RF / IF et RFID > Détecteurs de RF | La description | IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / non conforme à RoHS | | |

Mots-clés associés à AD8362ARU

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8362ARU | Partie AD8362ARU | Prix AD8362ARU | Distributeur AD8362ARU |
| AD8362ARU technique | Action AD8362ARU | AD8362ARU Inventaire | AD8362ARU Fournisseur |
| Commande en ligne AD8362ARU | AD8362ARU Enquête | Image AD8362ARU | AD8362ARU Image |
| AD8362ARU pdf | Fiche technique AD8362ARU | Fiche technique AD8362ARU | AD8362ARU pdf datasheet |
| Téléchargez la fiche technique AD8362ARU | ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) AD8362ARU | AD AD8362ARU |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8362ARU | Analog Devices Inc. AD8362ARU | Analog Devices, Inc. AD8362ARU | |

Vous pouvez également être intéressé par:

| | | |
|--|--|---|
|  <p>AD8367ARUZ-REEL7 La description: AD8367ARUZ-REEL7 AD TSSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8361ARM(J3A) La description: AD8361ARM(J3A) MSP8 13 Fabricants: MSP8 En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8367ARUZ-REEL La description: AD8367ARUZ-REEL AD TSSOP14 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD8364XCPZ La description: AD8364XCPZ AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8367ARU La description: IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8361ARMZ La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD835ARZ La description: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8362ARUZ La description: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 13500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD835AN La description: AD835AN AD DIP8 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8356AS2P La description: AD8356AS2P ESMT QFN48 Fabricants: ESMT En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8361ARMZ-REEL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 13500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD835AR La description: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD8364ACPZ La description: AD8364ACPZ AD LFCSP32 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 8100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8367ARUZ La description: IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8368ACPZ La description: AD8368ACPZ AD LFCSP24 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD83586-LG48NAR La description: AD83586-LG48NAR ESMT QFP48 Fabricants: ESMT En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8364ACPZ-REEL7 La description: IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 9000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8361ARTZ-RL7 La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD835ARZ-REEL7 La description: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8361ARM La description: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8361ARTZ La description: AD8361ARTZ AD SOT23-6 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 28900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD8363ACPZ-R7 La description: IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8364AC La description: AD8364AC AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 21200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8364ACP La description: AD8364ACP AD QFN Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD8362A La description: AD8362A AD SMD Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8362ARUZ-REEL7 La description: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 21200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD8367ARU+ La description: AD8367ARU+ AD SSOP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD8361ARTZ-REEL7 La description: AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6 Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 20900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8363ACPZ La description: AD8363ACPZ ADI LFCSP Fabricants: ADI En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD835ANZ La description: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP Fabricants: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong