




JP503AS

Fabricant Numéro d'article:	JP503AS
Fabricant / marque	Anaren
Partie de la description:	RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD
Feuilles de données:	JP503AS.pdf
État sans plomb / État RoHS:	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	Nouvel original, stock 200 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

JP503AS 100% Nouveaux originaux 200 en stock, Trouver JP503AS Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez JP503AS Anaren avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ JP503AS: Info@IC-Components.com































Les spécifications de JP503AS

Numéro d'article	JP503AS	Fabricant / marque	Anaren
Séries	Xinger®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	4-SMD, No Lead	Emballage	Tape & Reel (TR)
Package composant fournisseur	-	Description détaillée	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 2.7GHz 25W 4-SMD, No Lead
La fréquence	2.3GHz ~ 2.7GHz	Puissance - Max	25W
Perte d'insertion	0.3dB	Perte de retour	-
Applications	General Purpose	Type Coupler	Standard
Facteur de couplage	-	Isolement	20dB
Quantité en stock	200 pcs Stock	Catégorie	RF / IF et RFID > Coupleur directionnel RF
La description	RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à JP503AS

Anaren JP503AS	Partie JP503AS	Prix JP503AS	Distributeur JP503AS
JP503AS technique	Action JP503AS	JP503AS Inventaire	JP503AS Fournisseur
Commande en ligne JP503AS	JP503AS Enquête	Image JP503AS	JP503AS Image
JP503AS pdf	Fiche technique JP503AS	Fiche technique JP503AS	JP503AS pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique JP503AS	Anaren Fabricant	Anaren JP503AS	

Vous pouvez également être intéressé par:

 <p>1A1305-3 La description: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-2.2GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1960CNTR La description: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 4700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836AWTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DC2337J5020AHF La description: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>JP503AS La description: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC2500A-03S La description: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>JP503SR La description: JP503SR ANAREN SMD4 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880ENTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 53200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC0900P-10S La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>JP520SR La description: JP520SR ANAREN SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC2100E-03S La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0902BWTR La description: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>30057 La description: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>C2327J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 11700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>JP503R La description: JP503R ANAREN SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B1441CWTR La description: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 35500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DC2337J5010AHF La description: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM2942A2 La description: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 30000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>RFP-4243 La description: RF DIR COUPLER 120MHZ-230MHZ MOD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>C3337J5003AHF La description: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>JP520S La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>1D1304-3 La description: RF DIR COUPLER 800MHZ-1.2GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC3500M-03S La description: RF DIR COUPLER 3.3GHZ-3.8GHZ SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1900ANTR La description: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XC2500E-10S La description: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CWTR La description: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM2204SA1 La description: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricants: TDK Corporation En stock: Nouvel original, stock 16000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>JP503S La description: JP503S ANAREN SMD Fabricants: Anaren En stock: Nouvel original, stock 4400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880MNTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B1880AWTR La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricants: AVX Corporation En stock: Nouvel original, stock 14200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong