



BU9348K

Fabricant Numéro d'article:	BU9348K
Fabricant / marque	LAPIS Semiconductor
Partie de la description:	IC DRAM CONTROLLER QFP44
Feuilles de données:	BU9348K.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

BU9348K 100% Nouveaux originaux 1500 en stock, Trouver BU9348K Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez BU9348K LAPIS Semiconductor avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ BU9348K: Info@IC-Components.com

Les spécifications de BU9348K

Numéro d'article	BU9348K	Fabricant / marque	LAPIS Semiconductor
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Numéro de pièce de base	BU9348	Package / Boîte	44-QFP
Emballage	Tray	Package composant fournisseur	44-QFP
Température de fonctionnement	-25°C ~ 75°C	Tension - Alimentation	2.7 V ~ 3.6 V
Type de contrôleur	Dynamic RAM (DRAM)	Quantité en stock	1500 pcs Stock
Catégorie	Circuits intégrés (ci) > Mémoire - contrôleurs	La description	IC DRAM CONTROLLER QFP44
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à BU9348K

LAPIS Semiconductor BU9348K	Partie BU9348K	Prix BU9348K	Distributeur BU9348K
BU9348K technique	Action BU9348K	BU9348K Inventaire	BU9348K Fournisseur
Commande en ligne BU9348K	BU9348K Enquête	Image BU9348K	BU9348K Image
BU9348K pdf	Fiche technique BU9348K	Fiche technique BU9348K	BU9348K pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique BU9348K	LAPIS Semiconductor Fabricant	LAPIS Semiconductor BU9348K	Kionix Inc. BU9348K
Rohm Semiconductor BU9348K			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>BU92747GUW-E2 La description: IC CTLR IRDA LSI REMOTE 48VBGA Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941ZLE3 La description: BU941ZLE3 CYSTEK TO-220 Fabricants: CYSTEK En stock: Nouvel original, stock 7000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9262AFS La description: BU9262AFS ROHM TSSOP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BU941P La description: TRANS NPN DARL 400V 15A TO-247 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 2900 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU941 La description: TRANS NPN DARL 400V 15A TO-3 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9414FV-E2 La description: IC DSP 32BIT AUDIO 40SSOP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 18000 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BU9255FS-E2 La description: BU9255FS-E2 ROHM SSOP-16 Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 15000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9406KS2 La description: IC DSP 28BIT AUDIO 80-SQFP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941R La description: BU941R ST TO-3 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU931R La description: BU931R ST TO-03 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9346K La description: BU9346K ROHM QFP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU931T La description: TRANS NPN DARL 400V 10A TO-220 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 2900 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU931ZT La description: BU931ZT ST TO-220 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU931RP La description: BU931RP PHI TO-3PF Fabricants: PHI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941. La description: BU941. ST TO-3 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU931ZPFI La description: BU931ZPFI ST TO3PF Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9262FS-E2 La description: BU9262FS-E2 ROHM SSOP36 Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU92747KV-E2 La description: IC CTLR IRDA LSI REMOTE 48VQFP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 7500 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941RP La description: BU941RP ST TO-3PF Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941ZB La description: BU941ZB ST TO220 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941PFI La description: BU941PFI ST TO-3PF Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BU9409FV La description: BU9409FV ROHM SSOP40 Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 4400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9409FV-E2 La description: IC DSP 32BIT AUDIO 40-SSOP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 7000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9253FS-E2 La description: IC DGTL ECHO KARAOKE/SURR SSOP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 12800 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BU9408KS2 La description: IC DSP 32BIT AUDIO 52SQFP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU931 La description: TRANS NPN DARL 400V 15A TO-3 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU931P La description: TRANS NPN DARL 400V 15A TO-247-3 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 2100 disponible. Citation: RFQ</p>
<p>BU9411FV La description: BU9411FV ROHM SSOP-40 Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>BU9314KS La description: BU9314KS ROHM QFP Fabricants: LAPIS Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU941Z La description: BU941Z ST TO-218 Fabricants: ST En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong