



4308R-102-333

Fabricant Numéro d'article:	4308R-102-333
Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Partie de la description:	RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP
Feuilles de données:	4308R-102-333(1).pdf 4308R-102-333(2).pdf
État sans plomb / État RoHS:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 1900 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

4308R-102-333 100% Nouveaux originaux 1900 en stock, Trouver 4308R-102-333 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez 4308R-102-333 Bourns, Inc. avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ 4308R-102-333: Info@IC-Components.com

Les spécifications de 4308R-102-333

Número d'article	4308R-102-333	Fabricant / marque	Bourns, Inc.
Séries	4300R	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	8-SIP	Emballage	Bulk
Type de montage	Through Hole	Package composant fournisseur	8-SIP
Température de fonctionnement	-55°C ~ 125°C	Description détaillée	33k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 8-SIP
Taille / Dimension	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Hauteur - Installé (max)	0.195" (4.95mm)
Tolérance	±2%	Applications	-
type de circuit	Isolated	Coéfficient de température	±100ppm/°C
Nombre de broches	8	Résistance (Ohms)	33k
Nombre de résistances	4	Puissance par élément	300mW
Rapport de correspondance de résistance	-	Rapport résistance-dérive	50 ppm/°C
Autres noms	4308R-2-333 4308R102333	Quantité en stock	1900 pcs Stock
Catégorie	Résistances > Réseaux de résistances, tableaux	La description	RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP
État sans plomb / État RoHS	Contient du plomb / Non conforme à RoHS		

Mots-clés associés à 4308R-102-333

Bourns, Inc. 4308R-102-333	Partie 4308R-102-333	Prix 4308R-102-333	Distributeur 4308R-102-333
4308R-102-333 technique	Action 4308R-102-333	4308R-102-333 Inventaire	4308R-102-333 Fournisseur
Commande en ligne 4308R-102-333	4308R-102-333 Enquête	Image 4308R-102-333	4308R-102-333 Image
4308R-102-333 pdf	Fiche technique 4308R-102-333	Fiche technique 4308R-102-333	4308R-102-333 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique 4308R-102-333	Bourns, Inc. Fabricant	Bourns, Inc. 4308R-102-333	Bourns Inc. 4308R-102-333
J.W. Miller / Bourns 4308R-102-333			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>4308R-102-153LF La description: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-330LF La description: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-333LF La description: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4309R-101-103 La description: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-561 La description: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-821LF La description: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 5000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>430F1111A La description: 430F1111A TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-682LF La description: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-222LF La description: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-101-392LF La description: RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-682LF La description: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-124LF La description: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-102-152 La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-270LF La description: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-271 La description: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-102-103 La description: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-152LF La description: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4309R-101-222LF La description: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-102-122LF La description: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>430F1101A La description: 430F1101A TI SSOP-20 Fabricants: TI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-390LF La description: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-101-121LF La description: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4309-52 La description: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN Fabricants: Peregrine Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4309R-101-221LF La description: RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-101-681LF La description: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-271LF La description: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-391 La description: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4309 La description: 4309 SOP-8 Fabricants: Original En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4309R-101-102LF La description: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-102-393LF La description: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Fabricants: Bourns, Inc. En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong